

亚克力鱼缸定制 三亚亚克力鱼缸 万龙鱼缸

产品名称	亚克力鱼缸定制 三亚亚克力鱼缸 万龙鱼缸
公司名称	杭州万龙鱼缸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区教工路552号
联系电话	15394299997 15394299997

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：杭州万龙鱼缸有限公司

观赏鱼缸中产生气泡是什么原因导致的

有很多朋友在自己的观赏鱼缸中会发现，在平常观赏鱼缸中会产生一些气泡，那么是什么原因导致的呢？万龙观赏鱼缸厂家来为大家讲解：

- 1、可能是观赏鱼缸中鱼的密度大，投饵量多，鱼体上鳞胶等脱落也多，加之喂食后排泄多所致。这种气泡一般比较小。
- 2、观赏鱼缸中死鱼或活饵多，并已开始严重发臭，水中已有腐尸味。这种在观赏鱼缸中的泡泡比较大，但也会大小均有。
- 3、繁殖期不注意，亲鱼排出的卵一部分被鱼吃掉另外一部分或藏在观赏鱼缸角落或流进过滤槽里，时间一长会发霉，从而导致观赏鱼缸水中有气泡的产生。
- 4、平常投喂大量水蚤，尤其是大型水蚤，有一部分水蚤死后分解所致，这种气泡为中、小型；或者是水蚯蚓急性(细菌引起)，水极混浊，观赏鱼缸的气泡一般比较小。
- 5、投喂鱼粉饵料制品，因饵料散开污染了水质或者饵料中过度使用如明胶、羧纤维素等凝固剂而使水的粘度增加所致；还可能因为颗粒饲料等未被鱼吃完而变质造成观赏鱼缸中的水污染。这种气泡比较大，并伴有少数大的气泡。

大型亚克力鱼缸底部过滤器的特点

万龙鱼缸提醒大家，在安装大型亚克力鱼缸时，需要保障大型亚克力鱼缸内的水质，这样大型亚克力鱼缸材更具有观赏性。今天，万龙鱼缸就向大家介绍一下大型亚克力鱼缸的底部过滤器：

大型亚克力鱼缸底部过滤器的过滤板设于大型亚克力鱼缸底部，板上留有插放通气管的孔洞，插上塑料管。

大型亚克力鱼缸的过滤板上铺放砂石（珊瑚砂、贝壳、河砂均可）。塑料管连接充气泵，充气时，亚克力鱼缸厂家，带动水流经过砂石，一方面打气充氧，一方面起到过滤的作用。

另一种是把过滤砂床设置在大型亚克力鱼缸外，用水泵或气泵把水输送到过滤器，过滤后再回到大型亚克力鱼缸。过滤砂床应选择质地坚硬、化学性质稳定的砂砾做滤砂材料，如石英砂、溪砂等。砂粒应大小均匀，形状不规则，三亚亚克力鱼缸，表面稍粗糙，直径3~5毫米，这样可增大硝化细菌的粘附面积。从

过滤效果来看，大型亚克力鱼缸砂床的面积越大越好。硝化细菌在砂床中的分布以表层和底层较多，中层较少。大型亚克力鱼缸过滤砂床的厚度以6~10厘米为宜。

万龙鱼缸来为大家解答在鱼缸适应使用中，应该如何为鱼缸进行消毒：

鱼缸消毒前，我们需要对鱼缸做好清洗，清洗鱼缸可以从两个方面入手，首先是清理鱼缸缸壁，用到的工具主要有磁力刷和磁刮器，简单实用可以很方便的清理掉鱼缸内壁上面的绿藻和青苔。其次就是清理过滤系统。

鱼缸消毒主要分为两个方面，一种是直接消毒鱼缸，这个适用于新鱼缸开缸之前，用消毒液比例，鱼缸浸泡1个小时左右，然后擦洗清理掉即可。

另一种鱼缸消毒的方法，圆柱亚克力鱼缸，就是在鱼缸有鱼的情况下一并消毒，亚克力鱼缸定制，俗称药浴法，这种消毒的方式需要一定的经验，在加入消毒液的同时观察浓度，大致50-70公分为好，当水的颜色变成枚红色时候停止，适当投放，观察用量，比较直观。并且在加入的时候，要有备无患（水、盆）以防止出现意外情况，可以及时解决。

亚克力鱼缸定制-三亚亚克力鱼缸-万龙鱼缸(查看)由杭州万龙鱼缸有限公司提供。杭州万龙鱼缸有限公司（www.hzwlyg.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，万龙鱼缸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马经理。