

小党纺织机械销售部 江苏南通3400型宽幅三辊压光机

产品名称	小党纺织机械销售部 江苏南通3400型宽幅三辊压光机
公司名称	吴江区盛泽镇小党纺织机械销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区盛泽镇新杭路371号
联系电话	15106258538

产品详情

小党纺织后整理设备中心专业生产涂层机，定型机，印花机，水洗机，3400型宽幅三辊压光机供应商，磨毛机，吸毛机，压光机，压花机，切边机，上卷机，验布机等等后整理设备！1800——3200有效门幅现货充足辊类：电加热辊，尼龙辊，橡胶辊，3400型宽幅三辊压光机厂家，羊毛脂辊，棉花辊，轧水辊，硅胶辊，导布辊等等工业胶辊的制造！欢迎新老客户光临指导！

应保持压花辊干燥防止再度生锈。尤其在夏季空气中地水分会在处理好地辊面上形成一层水膜导致压花辊生锈。平时压花辊的保养也很重要，尤其是表面的花纹，要注意及时清理，防止污物阻塞纹路，清理时，要注意使用特定的工具，不要使用蛮力，要小心的按照花纹的方向仔细清理。

小党纺织后整理设备中心专业生产涂层机，定型机，印花机，水洗机，磨毛机，吸毛机，压光机，3400型宽幅三辊压光机哪家好，压花机，切边机，上卷机，验布机等等后整理设备！1800——3200有效门幅现货充足辊类：电加热辊，尼龙辊，橡胶辊，羊毛脂辊，棉花辊，轧水辊，硅胶辊，导布辊等等工业胶辊的制造！欢迎新老客户光临指导！

压花机压花时材料打皱应注意事项及解决方案如果在压花时纸张出现打皱，应立即停机检查。

- 1、查看两边压力是否稳定一致；
- 2、前方送纸辊是否运转正常，送纸速度是否与压花速度一致；
- 3、羊毛辊表面是否平整，即压出来的纸整版花纹深浅是否一致。

小党纺织后整理设备中心专业生产涂层机，江苏南通3400型宽幅三辊压光机，定型机，印花机，水洗机，磨毛机，吸毛机，压光机，压花机，切边机，上卷机，验布机等等后整理设备！1800——3200有效门

幅现货充足辊类：电加热辊，尼龙辊，橡胶辊，羊毛脂辊，棉花辊，轧水辊，硅胶辊，导布辊等等工业胶辊的制造！欢迎新老客户光临指导！

压花机防止油温过高应注意问题:

使用粘度合适的液压油，使用设备制造商推荐的粘度被证明是的，使用粘度高的有野，特别是周围环境温度比较低的地区使用，将引起流动摩擦力的增加和过热的产生。

小党纺织机械销售部-江苏南通3400型宽幅三辊压光机由吴江区盛泽镇小党纺织机械销售部提供。吴江区盛泽镇小党纺织机械销售部（www.xiaodang-fangzhi.com）是江苏苏州,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在小党纺织后整理设备中心领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创小党纺织后整理设备中心更加美好的未来。