

# 中春暖通 钢二柱散热器 家用暖气片 钢制暖气片厂家

产品名称	中春暖通 钢二柱散热器 家用暖气片 钢制暖气片厂家
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司冀州区分公司
价格	1.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 型号:GZ2 产地:冀州区
公司地址	河北省衡水冀州市工业园区
联系电话	13728808997 13722808997

## 产品详情

中春暖通 钢二柱散热器 家用暖气片 钢制暖气片厂家极力避免暖气不热的现象。1.采暖系统漏水，有可能是在安装中接口处的密封度不够，造成使用中散热器漏水。在采购散热器后，好由厂家推荐安装队伍进行安装，出现问题之后，也方便及时联系维修。安装队伍要经验丰富、持证上岗，保证安装没有疏漏。2.小区水质，也是散热器片的之一。无论是铝制材质还是钢制材质，对水质的要求都在PH7以上，酸性水质容易腐蚀散热器片的内壁，减短寿命，造成漏水。所以在安装散热器片之前要先对自家水质有个大概了解，如果是偏酸性水质，好安装铜铝复合材质或纯铜材质。3.散热器片年久失修，在使用过程中几乎没有保养、清洁过，导致内壁、接口处氧化腐蚀，造成漏水。所以在不用的时候，好每年检查一次，及早发现问题及早解决。

暖气片不热的原因有很多，暖气片质量不达标可能是原因之一。如果水温较低，则暖气片的散热量就降低，达不到室内所需的热负荷，当然室内温度就升不上去，在这种情况下，业主可以向热力公司反映，要求提高暖气片进回水温度；如果用户家中暖气片的进水温度没有问题，那么用户就需要考虑是否是暖气片本身的问题，据暖力士专家介绍，暖气片不热的原因与暖气片质量息息相关。居民在选择暖气片时应尽量选择散热性能好的暖气片材质。如暖力士铜铝复合暖气片，具有很好的导热性能，金属热强度很高，可以用较少的材料制造出更大的散热量，总体而言，暖气片的温度受多重因素影响，用户在遇到暖气片不热问题时需要对症下药，切不可妄下结论。当然，更为关键的还是谨慎选择行业知名的暖气片品牌和专业的施工队进行安装调试。

如出现划痕应及时进行修补，以免出现局部过度氧化，降低使用寿命。温馨提示：散热器安装完毕后一定要进行实现，并且在对暖气系统作了人后的改动后都应该重新进行试验。比如有的时候大家会把已经安装好的散热器取下来处理墙面，然后把散热器安装回去，很多时候就不了，这样是非常危险的，市民

要注意。中春暖通散热器友情提醒，妥善及时地维护好您的采暖散热器，在延长散热器使用寿命的同时，更重要的是可以避免因散热器出现问题导致的生命和财产的损失。暖气片不热的原因有很多，暖气片质量不达标可能是原因之一。如果水温较低，则暖气片的散热量就降低，达不到室内所需的热负荷，当然室内温度就升不上去，在这种情况下，业主可以向热力公司反映，要求提高暖气片进回水温度；

中春暖通钢二柱散热器 家用暖气片 钢制暖气片厂家是否有国家质检证书，另外是还要观察检验暖气片出现“跑风”和“丝堵”的现象，产品质量如何。仔细检查产品外观及包装，通过查看外观和包装质量也能有所反映，好在渠道进行购买。暖气片内部构造，根据每种材质不同而有所区别，铜铝复合暖气片结构紧密，使用寿命长，作为家庭采暖方式，铜铝复合暖气片外形可塑性强，能变换出用户喜爱的各种形状，颜色艳丽大方，能很好地与家居装饰相结合，提高家居生活品味，十分受人喜爱。消费者在使用采暖散热器的过程中，如果能够进行及时妥善地维护，不仅可以延长采暖散热器的使用寿命，更重要的是可以避免因采暖散热器出现问题，导致财产甚至生命的损失。下面三点注意是消费者在使用采暖散热器的过程中，需要注意的地方。