

# 哈尔滨喷涂设备 喷涂设备厂家 蜀诚机电

产品名称	哈尔滨喷涂设备 喷涂设备厂家 蜀诚机电
公司名称	苏州蜀诚机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇腾飞中路17号
联系电话	18915433806

## 产品详情

涂装设备选型不当：

由于不同的产品的所以要求也是不同的，设备选型也有所不同，而各种涂装设备有其优点，也有其缺点。如果在设计时不能向用户说明，从而造成了涂装线在制造完成后让客户发现很不满意。例如，喷粉烘道用风幕隔热、洁净度要求的工件未安装净化设备等。这类错误是涂装设备工艺布局常见的错误。

涂装设备的工艺参数选择不当：

一般而言，喷涂设备厂家，这涂装生产线由于工艺参数选择错误的是比较常见，一是由于单台涂装设备的设计参数选用不当，二是对设备系统的配套性不够重视，三是根本没有设计。

## 苏州涂装设备

（1）粉末的颜色调制由于粉末始终有别于溶剂性颜料，在调制颜色方面的变化有所限制，尤其是要制作出特别的颜色如金色及银色会较困难。一些涂料生产商，在控制颜色的稳定性时会有问题，uv喷涂设备报价，往往无法保持每一批的涂料都有相同的颜色，uv喷涂设备厂家，而令客户的产品的涂层有颜色上的差异。事实上，欧洲制造的粉末质量稳定及达到国际水准，而且大多数粉末不含有毒的金属成份，而这一方面的技术便是国内厂家所缺乏的，因为若没有优良的配方，不含重金属成份的粉末是很难有鲜艳效果的。

苏州涂装设备、作业环境、涂装管理、涂装工艺和材料直接关系到涂装流水线的生产效率。而在这个过程中，哈尔滨喷涂设备，涂装设备的工艺布局对涂装流水线的使用有重要影响，下面我们来了解涂装设备工艺布局典型错误。

一，产量设计纲领达不到：

有的设计不考虑涂装设备吊挂方式（不同的涂装挂件应考虑不同的吊挂方式），不考虑吊挂间距，不考虑上下坡、水平转弯距离有没有干涉，在生产时间方面也不考虑废品率、涂装设备利用率、产品高峰生产能力等等。这样就会导致产量达不到设计纲领。

哈尔滨喷涂设备-喷涂设备厂家-蜀诚机电(推荐商家)由苏州蜀诚机电设备有限公司提供。苏州蜀诚机电设备有限公司（[www.e.tz1288.com](http://www.e.tz1288.com)）是从事“研发,加工,维修,销售：机械设备及配件,自动化设备及配件。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李宁。