

气动拉铆机 拉铆机 世泽自动化设备科技

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 气动拉铆机 拉铆机 世泽自动化设备科技 |
| 公司名称 | 嘉兴世泽自动化设备科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县大云镇云寺西路588号 |
| 联系电话 | 15876923626 |

产品详情

拉铆机拉不断的原因有哪些？

产生原因：1.三爪磨损；2.油缸中液油损耗；3.气源压力低于规定值。排除方法：1.换三爪；2.查实后加油；3.待气源压力到规定值后再操作。铆钉枪不抓钉的原因有哪些？产生原因：1.三爪磨损；2.枪头弹簧疲劳；3.三爪齿间有杂质。排除方法：1.换三爪；2.换枪头弹簧；3.清除三爪齿间杂质。

世泽全自动拉铆机:拉铆机抽芯铆钉的成型

目前使用的拉铆机抽芯铆钉钉广泛用于工业现场连接、造船、铁路部门.其连接强度大于螺栓连接,全体分量小于螺栓.依据不同的使用,拉铆机抽芯铆钉呈现一系列的相关产品.如拉铆机等.在工程实践中,更多的是运用拉铆机(也称为铆枪),由工人动手,然后铆钉铆机,对齐锚固部分,关闭拉铆机、能到达固定作用.

控制杆座有漏气声的原因有哪些？

产生原因：控制杆座上的“O”型密封圈磨损。排除方法：查实后更换控杆座上“O”型密封圈。排气口有气油雾喷出的原因有哪些？产生原因：压缩空气中混有水分。排除方法：将水气分离器和空气压缩泵中的水气放干净。为什么有时需要拉铆枪两枪才拉断拉铆机？1. 铆枪的行程不够，铆接板薄，空铆距离变长，增加了铆枪的行程。2. 气压较低或油量损耗，需要加注液压油。