

电动平衡重叉车报价 电动平衡重叉车 芜湖卓展中力叉车厂家

产品名称	电动平衡重叉车报价 电动平衡重叉车 芜湖卓展中力叉车厂家
公司名称	芜湖卓展工业设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材八街14幢1563-1564
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖卓展工业设备销售有限公司

叉车使用技巧

- 1、起步前应观察越野叉车四周情况，(气压或制动的车辆，电动平衡重叉车价格，制动气压表读数须达到规定值方可起步)确认安全后鸣笛起步。
- 2、行车前应检查是否带齐证件，严禁缺证、少证、无证驾车。
- 3、厂内叉车司机在行驶时必须严格遵守《厂内交通安全管理标准》和《安全生产守则》。
- 4、按规定项目、标准检查车辆各部技术状况，电动平衡重叉车报价，使叉车处于完好状态。
- 5、厂内叉车行驶时不得将货叉升得过高。进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障碍物刮撞。禁止急刹车和急转弯。
- 6、厂内叉车行驶时货叉底端距地高度应保持300~400毫米，门架须后倾。
- 7、厂内叉车载物行驶在超过7°和用高于一档的速度上下坡时，非特殊情况不得使用脚制动器。
- 8、在进行物品装卸过程中，必须用制动器制动叉车。如果用吊车装卸工件，电动平衡重叉车，司机必须

离开驾驶室。

在扭叉车钥匙时叉车启动机没有任何反应。这类故障通常作以下几方面检查：

1：叉车的启动电瓶有没有电压以及检查电瓶桩头有没有松动。

故障排除办法：给电瓶充电或更换新电瓶，将电瓶线桩头拧接牢固。

2、叉车电路和钥匙思维开关有没有接触不良或者断路。

故障排除办法：维修或更换钥匙思维开关，维修电路。

3、启动马达有没有端电压以及启动马达触点有没有烧坏。

故障排除办法：维修线路或更换马达银触点。

4、启动马达的电磁开关有没有电压或者烧坏。

故障排除办法：维修启动马达电磁开头或者更换新件。

叉车水温过高的原因

水温高有很多原因：控温开关、泵、子扇、水管锈了、回水不好等因素都会引起这样的结现象。发动机水温的高低主要是和节温器是否正常工作、水泵能否建立足够的压力、冷却风扇能否达到标准转速有关。那如何来检查叉车水温不正常呢？冷却系统一般由冷却风扇、散热器、节温器等元件构成。冷却风扇往往由发动机直接带动，并且风扇转速与发动机转速一致。冷却水温的控制主要依靠节温器。

电动平衡重叉车报价-电动平衡重叉车-芜湖卓展中力叉车厂家由芜湖卓展工业设备销售有限公司提供。
“工业设备,机械设备,物流设备,电气设备”就选芜湖卓展工业设备销售有限公司（www.zhonglichache.com），公司位于：芜湖市经济开发区九华北路336号，多年来，芜湖中力叉车坚持为客户提供好的服务，联系人：朱经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖中力叉车期待成为您的长期合作伙伴！