

玖创农禾 养殖温室安装 福建养殖温室

产品名称	玖创农禾 养殖温室安装 福建养殖温室
公司名称	山东玖创农禾温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市黄楼镇
联系电话	13401139328

产品详情

连栋温室的朝向位置

连栋温室的朝向是指温室圆拱或者尖顶的走向，这关系到温室的透光率的问题。因为太阳的光线经过温室顶部的覆盖材料进入室内，而入射的角度会影响光线的透过率。通过数学模型和大量的实际经验的到，连栋温室大棚的圆拱或者尖顶一般南北走向要优越于东西走向。纹络型连栋温室的尖顶也叫做屋脊，也就是我们术语中常说的屋脊走向。

玖创农禾本着多年温室行业经验，福建养殖温室，专注温室研发定制与生产，先进的温室生产设备和技术，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话！！

智能温室大棚建设必须要考虑的原则性问题

原则一：地点合适 关于智能温室建设的地点选择，我们已经在之间的文章中给大家做出过介绍。总体而言，智能温室选择合适的地点，应该也是比较开阔、平坦的地方，并且要考虑采光问题。

原则二：通风良好 通风良好并不是智能温室大棚要建在风口处，风口的位置不仅会造成大棚的损坏，还会导致在保温效果上无法具有良好的效果。当然，通风不是很好的地方也不利于智能温室大棚的建设，会导致智能温室通风不良，不利于作物的生长。

原则三：土质良好 土质是关系到智能温室生长的直接影响因素。关于土质的要求，我们也在之前的文章中做出过介绍。沙质壤土一般可以在智能温室大棚的生产中起到更好的效果。

原则四：水分充足

水源是智能温室大棚生产中不可缺少的因素。所以在智能温室大棚建设中，要保证水分供应充足。

五大弊端告诉您连栋温室要做排水坡度

1-如果不做排水坡度，养殖温室安装，所有柱子在同一标高，将来遇到大雨，排水量过大，整个水槽内的水极有可能从水槽溢出，造成室内漏雨。

2-如果不做排水坡度，如果遇到小雨，水量过小，排水不顺畅，水会在水槽内集存。即使晴天了，雨水蒸发也需要漫长的过程，在这样不断循环往复中水槽极易生锈，我插入一张图片，养殖温室设备，大家参考下就是排水不畅造成的后果。

3-有人提出，不做排水坡度，只需要在内部增加几道排水管。其实这种方法也不是不可以，但是内部增加排水管也是有限度的。如果内部增加的排水管太多，内部这些排水管和外部的环境是相通的，冬季保温势必受到影响。尤其在中国北部地区，冬季会结冰，内部增加排水管对温室的保温性能是极大的挑战。

4-建筑做排水坡度这也是建筑上规定的，是为了更好的做好顶部雨水的排放。如果没有排水坡度，雨水排不顺畅，对建筑物本身的承重也有一定影响。

5-针对文洛型连栋温室，如果排水坡度没做好，还会造成室内集露槽滴水。因为集露槽是收集内部露水用的，一旦露水过多排不出去就会外溢，造成滴水问题。

连栋玻璃（薄膜）温室，一般不超过40米的话，可以做成单端排水。如果超过40米就需要做双端排水。如果超过80米或者更长就需要在内部增加排水管，养殖温室建造，这样才能达到良好的排水效果。

玖创农禾主营温室，如需了解更多详情，欢迎拨打图片上的咨询热线！

玖创农禾(图)-养殖温室安装-福建养殖温室由山东玖创农禾温室工程有限公司提供。山东玖创农禾温室工程有限公司（www.jiuchuangnonghe.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。玖创农禾——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青州市黄楼镇，联系人：李经理。