

厂房防火板 山东防火板 欧龙新型板材

产品名称	厂房防火板 山东防火板 欧龙新型板材
公司名称	潍坊欧龙新型板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊滨海经济开发区
联系电话	15905361596

产品详情

防火板的保养与一般上漆天花板相似，但在需要保养之时，为保天花板的高性能效果及美观外，请务必按照规定的做法处理。为您介绍防火板的保养方法。以下内容由整理，提供给您参考。

灰尘或松土要以毛刷或吸尘器处理干净，吸尘器的配件，应采用吸净窗帘布或墙面的种类，必须以单方向清洁，以免把灰尘再摩擦入天花板表面。尘土清洁之后，防火板厂家，诸如铅毛印，脏污点、或附着的脏物可用一般美术胶擦除净，如用高品质的墙面清洁剂来擦拭，海棉中的水要尽量挤干，擦拭之后，清洁剂的薄摸可用抹布或以清水沾少许湿的海棉再弄干净。

涂料处理注意事项

某些装饰板、天花板有再上涂料的需要，而且亦会再建议使用特定的油漆涂料。

友情提醒

客户使用玻镁防火板，务必根据使用环境和用途选择不同类型之板材，如有人把普通包装板、防火屋面板当作装饰板使用等，由此引起的质量纠纷将不在该公司的承保范围以内。

防火板的保养方法

防火板的制造过程，是由进口装饰纸、进口牛皮纸经过含浸、烘干、高温高压等加工步骤制作，首先，将进口装饰纸、进口牛皮纸分别含浸在三聚氢氨树脂及苯荃树脂反应槽中，含浸一段时间后分别烘干，并裁切成需要的尺寸，再将这些含浸过的装饰纸与多张牛皮纸（视防火板不同厚度而定）排叠在一起，放置压力机下，在华氏300度（约摄氏150度）的高温下，加以每平方英寸1430磅的压力，持续均衡施压一个小时，再经修边、砂磨、品质检验等步骤制作而成。

防火板的保养与一般上漆天花板相似，但在需要保养之时，为保天花板的高性能，效果及美观外，请务必按照规定的做法处理。灰尘或松土要以毛刷或吸尘器处理干净，吸尘器的配件，应采用吸净窗帘布或墙面的种类，必须以单方向清洁，以免把灰尘再摩擦入天花板表面。尘土清洁之后，诸如铅毛印，脏污点、或附着的脏物可用一般美术胶擦除净，如用高品质的墙面清洁剂来擦拭，厂房防火板，海棉中的水

要尽量挤干，擦拭之后，清洁剂的薄摸可用抹布或以清水沾少许湿的海棉再弄干净。

防火隔板也称防火隔板或不燃阻火板等，是由多种不燃材料经科学调配压制而成，具有阻燃性能好，遇火不燃烧时间可达3小时以上，机械强度高，不爆、耐水、油、耐学防腐蚀时的防火保护和耐火分隔，大量应用在国内各类发电厂、化工企业、钢铁冶炼企业、矿山等电缆密集场所的电缆工程的防火阻燃。料。

施工方法:

防火隔板产品可采用切割锯进行分切，根据施工现场需要制成所需用的形状，装配时采用钢支架或膨胀螺栓固定，钢架要用钢结构防火涂料涂刷。也可用防火隔板装制成各种形式的电缆防火槽盒，板缝隙处使用

ATG-A型无机阻火板等。是由多种不经科学调配压制而成，山东防火板，具有阻燃性能好，火不燃烧可达3小时以、的求，燃烧性能达到GB8624规A级（不燃性

??ATG-A型主要适用于各类压等的防火阻燃场、酒店、宾馆体会馆、封闭式服装市场、轻工市场、影剧院等公共场所室内装饰防燃工程的防火阻燃材料。

施工方法

??ATG-A品可采用切割锯切，根据施工现场需要制成所的形状，装配时采用架或膨胀螺栓固定，钢架要用钢结构防火涂料涂刷。也可用防火火板)装各式的电缆防火盒，板缝隙处用TG-A-型无机防火堵料填平。

性能指标

1、理化性能：(1)干态弯强度超过11Mpa值，防火板种类，达到24Mpa值，合格

(2)吸水饱和状态抗强过6Mpa值，达到18Mpa值，合格

(3)吸湿变形率低于0.35%值，结果为0.32%，合格

(4)受热尺寸收缩率小于2.0%值，结果为1.8%，合格

(5)密度值大于1.30/cm³，合格

2、耐火性能：(1)炉内温升值小于50 达到17 ，合格

(2)持续燃烧时间低于20s结果为0s（为不燃），合格

(3)质量损失率低于50.00%值，结果为45.82%，合格

厂房防火板-山东防火板-欧龙新型板材(查看)由潍坊欧龙新型板材有限公司提供。潍坊欧龙新型板材有限公司(www.oulongbancai.com)是山东 潍坊,耐火、防火材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在欧龙新型板材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创欧龙新型板材更加美好的未来。

