

玉柴发电机组 昆明东本机电设备公司 云南玉柴发电机组批发

产品名称	玉柴发电机组 昆明东本机电设备公司 云南玉柴发电机组批发
公司名称	昆明东本机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明昌宏路众天旺泰综合市场18号
联系电话	13085370189

产品详情

机组在运转过程中，如果机油压力表指示机油压力值过高，并且都超过规定值了，应该考虑是否是机油粘度的问题了，而机油粘度过大将会使玉柴发电机组的压力过高。机油粘度的大小决定了机油流动时的内摩擦阻力大小。机组机油粘度的大小与发动机温度有关，发动机温度低时，机油粘度大；反之，发动机温度高时，机油粘度小。机油粘度大时流动性差但密封性好，泄漏量少。如果机油粘度超过规定值，机油在润滑系统内流动阻力会增大，同时压力升高。由此可知，柴油发动机温度低或机油本身粘度大（因对机油牌号选用不当，玉柴发电机组，即机油牌号不适合环境温度，如冬季选用了夏季粘度大的机油）时，机油压力会高。玉柴发电机组限压阀调整不当、滤清器堵塞、压力润滑部位间隙过小也可能是压力过高的原因，这个时候就需要操作人员一一排查，进行及时的维修或者零件更换，这样才能保证发电机组的正常使用。

昆明东本机电设备有限公司是一家集生产、销售、租赁柴油发电机组为一体的公司。可提供1KW-2500KW各种规格普及型、自动化、四保护、自动切换、低噪音及移动式等各种高品质、低能耗的发电机组，还可安装多台机组并联并网供电系统，满足您的一切用电需求。欢迎广大客户来电咨询，期待您与我厂一起合作！

1、检查柴油机的低压油路是否有堵塞现象，通过检查未发现异常。拆掉柴油机汽缸盖上的4个喷油器，然后进行喷油压力试验，检查结果是缸喷油嘴不工作，第三缸喷油嘴窜油，第二、四缸喷油嘴的喷油压力及雾化要求符合标准。更换一、三两缸的喷油嘴，调试喷油压力，经装配、试机发现发电机频率和柴油机转速有一定的改善，但还是达不到规定要求，需进一步检查汽缸内的压缩力。

昆明东本机电设备有限公司是一家集生产、销售、租赁柴油发电机组为一体的公司。可提供1KW-2500KW各种规格普及型、自动化、四保护、自动切换、低噪音及移动式等各种高品质、低能耗的发电机组，还可安装多台机组并联并网供电系统，满足您的一切用电需求。欢迎广大客户来电咨询，期待您与我厂一起合作！

1) 汽缸盖组件的装配

将要装配的玉柴发电机汽缸盖零件用柴油清洗干净并吹干。

将汽缸盖侧立，在气门杆上擦少量机油后将气门装入各自的气门导管内，云南玉柴发电机组哪家好，是第几缸的就装入第几缸，云南玉柴发电机组销售，决不能将缸序颠倒。在拆卸的时候就应做上记号，以免装配时弄错。

将汽缸盖平放在木板或工作台上，云南玉柴发电机组批发，把气门锁簧安装好，再把气门弹簧依次放好，用专用工具按压弹簧上座，装上气门锁夹后拆下专用工具并仔细检查锁夹是否装好。

安装喷油器。首先在喷油器垫片上涂上少量机油或黄油，然后把垫片慢慢放入喷油孔内。注意:在紧固喷油器固定螺母时要交错均匀地用力，螺母不要拧得过紧，一般所用力矩为 $2.5\text{kgf} \cdot \text{m}$ 左右。喷油器装好后，用直钢尺量一下喷油嘴喷孔中心至汽缸盖底平面的距离，普通柴油机为 $1.5 \sim 2.0\text{mm}$ ，增压机为 $2.5 \sim 3.0\text{mm}$ 。

昆明东本机电设备有限公司是一家集生产、销售、租赁柴油发电机组为一体的公司。可提供1KW-2500KW各种规格普及型、自动化、四保护、自动切换、低噪音及移动式等各种高品质、低能耗的发电机组，还可安装多台机组并联并网供电系统，满足您的一切用电需求。欢迎广大客户来电咨询，期待您与我厂一起合作！

玉柴发电机组-昆明东本机电设备公司-云南玉柴发电机组批发由昆明东本机电设备有限公司提供。昆明东本机电设备有限公司（www.kmdongben.com）有实力，信誉好，在云南昆明的各种动力设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进昆明东本机电设备有限公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！