

# 百纳机械 三轮洒水车价格 三轮洒水车

产品名称	百纳机械 三轮洒水车价格 三轮洒水车
公司名称	邢台百纳机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇牛辛寨村（注册地址）
联系电话	13933722939

## 产品详情

差速器齿轮磨损，导致咬合不到位发出异响；使用多年的电动洒水车，差速器很容易出现老化的情况，其一般表现为齿轮磨损，导致咬合不到位，从而引起电动洒水车发出异响。一般来说，只要到维修店更换新齿轮就可以解决问题。

电机存在故障，发出异响；如果电动三轮车电机出现磁钢松动脱落、轴向窜动、转子扫膛等故障，那么电动洒水车就会出现不正常的状态，除了速度异常外，还会发出异响。一般来说，针对所出现的问题，进行故障部件的更换。但如果仍无法解决的话，只能将整个电机进行更换。

当洒水车利用河沟、池塘作为水源时，注意吸水管端部全部没入水中。为避免吸入石块或较多的泥沙、漂杂物，吸水管端部一般设有过滤装置，三轮洒水车出售，吸水时严禁将过滤装置拆下。如果水源较浅，需要事先将吸水处挖深一些，以保证不含有杂物及不进空气。不同洒水车的水泵对水源的要求是有区别的，三轮电动洒水车，清水泵要求水中不能有杂质，浊水泵则要求水中不能有石块和过多的泥沙。

电动洒水车不能吸水或出水需做以下检查：

- 1、检查洒水车水泵吸水口和出水口开关是否打开。
- 2、洒水车水泵为自吸泵，次使用时候要灌引水的c.检查吸水管前段滤网是否有杂物堵塞进水口。
- 3、逐段检查进水管路是否密封，三轮洒水车价格，排除漏气地方的故障。

- 4、普通洒水车使用的水泵引水高度应小于5米。
- 5、检查洒水车水泵油密封件是否损坏，泵轴渗漏影响其真空度应更换密封件。
- 6、洒水车发动机转速太低。达不到所需的真空度，调整油门使转速在1700转/分左右，三轮洒水车，变速箱不同可能要求的发动机转速不同。
- 7、检查电动洒水车取力器是否工作，取力器和传动轴脱离会造成水泵不能工作。
- 8、检查洒水车水泵转速是否正常，有没有异常响声。转不动的话多是有杂物缠绕叶片了。
- 9、洒水车水罐太脏，出水口滤网或泵体堵塞冬季使用洒水车须要排尽水罐和泵体内积水，否则可能导致罐体内部和洒水车水泵结冰和冻裂。

百纳机械(图)-三轮洒水车价格-三轮洒水车由邢台百纳机械制造有限公司提供。邢台百纳机械制造有限公司(www.xingtaibainajixie.com)是一家从事“塔吊喷淋。围挡喷淋，高压喷雾机，造雾机，雾森。冷雾机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“百纳邢州”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使百纳机械在除尘设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！