

随州耐磨地坪 固化耐磨地坪 众源地坪

产品名称	随州耐磨地坪 固化耐磨地坪 众源地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

众源地坪是一家专业从事地坪工程的公司，公司致力于环氧地坪，环氧耐磨地坪，固化密封地坪，耐磨地坪，压花地坪，复古地坪等。公司主营有：地坪漆、环氧地坪漆、厂房地坪漆、停车场地坪漆、停车场环氧地坪漆等各类产品。

地坪漆的基层表面，耐磨地坪施工，容易附着施工中残留的皮屑、灰尘等杂质，特别是混凝土表面施工的时候，通常都伴有水泥浮浆，包括水泥有立体、松散、无强度等。在钢板表面容易产生锈渍。这些浮浆和锈渍会使地坪涂层与基层之间的附着力降低，严重的更会引起地坪缺陷，所以建议在施工前一定要进行基面处理。

基层没有处理好容易引发哪些缺陷？

- 1、起壳。这是地坪涂层与基层附着力差所引起的。要判定其附着力是否良好，只需要用小铁锤或金属物敲击地面，听是否有空鼓的声音。处理地坪起壳，首先要把砂浆找平层全部清除再重新抹面，如果只是部分起壳，只需要部分处理即可。
- 2、裂缝。修补裂缝可以使用电动切割机将地面切开1cm左右宽度的V行槽，再用树脂砂浆进行修补即可。
- 3、缺口。当基层表面不平整伴随着凹坑、缺口等现象的时候，只需要先将表面的粉尘清理干净再使用树脂砂浆进行修补。
- 4、强度低。基层强度差可能是因为水泥标号不够、砂浆配比不合理、养护不到位造成，表面松散是地坪基层强度差的表现，这时候就需要清除后再重新浇筑混凝土，或是使用加强型底油予以加强。

表面修饰及养护

(1) 磨光机作业后面层仍存在抹纹较凌乱，为消除抹纹后采用薄钢抹子对面层进行有序、同向的人工压光，固化耐磨地坪，完成修饰工序。

(2) 耐磨地坪施工5-6小时后喷洒养护剂养护，用量为0.2升/m²。或面覆塑料薄膜防止引起开裂。

(3) 耐磨地坪面层施工完成24小时后即可拆模，但应注意不得损伤地坪边缘。

(4) 完工5-7d后宜做切割缝，以防不规则龟裂，切割缝间宜为6-8m（一般根据车间柱距离确定）。切割应统一弹线，以确保切割缝整齐顺直，切割深度应至少为地坪厚度的1/5(建议切割缝由土建完成)，填缝材料采用预先成型或切割的弹性树脂等材料，建议使用密封胶。

金刚砂耐磨地坪出现地面硬度降低、起尘灰的

金刚砂耐磨地坪当遇到混凝土进行同步作业的时候，随州耐磨地坪，会出现一些质量上的问题，例如花色、裂缝、褪色等等。有时候是因为混凝土的标号太低，或者是没有进行及时的养护措施，甚至是因为施工人员在施工过程没有按照标准的标准进行作业，导致出现以上问题。针对这些问题的出现，使用新型地面固化材料。

金刚砂地坪地面的固化施工流程是： 1.

清理工作，将金刚砂地坪表面的污物：垃圾、尘土块、泥渣渣等处理干净；

2.使用水磨进行粗磨，然后再用吸尘机洗干污垢 3.新型地面固化材料根据地面的具体硬度情况，确定搭配一定的水，搅拌均匀后泼洒在地面上，尽可能的使得固化剂能够充分的渗透在金刚砂地坪内部，时间尽可能保持在2小时以上，保持地面的湿润。

4.第二次的均匀泼洒调制好的固化剂，等待干了以后通过500目磨片打磨并且吸尘；

5.根据具体的情况具体分析，进行1000、2000目的抛光处理。

随州耐磨地坪-固化耐磨地坪-众源地坪(诚信商家)由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部（whxgqzdt.tz1288.com）为客户提供“固化密封地坪,环氧地坪漆,耐磨地坪”等业务，公司拥有“众源地坪”等品牌，专注于壁纸、壁布等行业。欢迎来电垂询，联系人：王总。