

东乡县户外广告牌检测鉴定单位

产品名称	东乡县户外广告牌检测鉴定单位
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司
价格	.00/份
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航程街道九围社区九围第二工业区21号新艺园区商业楼
联系电话	13410086098 13410086098

产品详情

东乡县户外牌检测鉴定单位【广东建业检测鉴定有限公司】户外牌安全检测内容主要有：首先，是钢结构的强度和牌安装质量；其次，钢结构防腐和节点连接的外观检测。牌的结构选材多为钢材，因为长期裸露在自然界，风吹雨打，锈蚀不可避免，需要时常检测；第三，地脚螺栓和牌基础的检测。施加在牌上的作用有两种，一个是作用，一个是可变作用。像牌自身的重量，灯光照明设置的重量，等等，它们伴随着牌立起来的那一天，一直存在，这些是作用。还有一种作用，比如，风荷载，雪荷载，安装和检修时的荷载，甚至偶尔的地震影响，等等，都是偶然间发生，这些是可变作用。公司现已发展成为拥有检测试验设备四百余台，试验范围涉及房屋安全性检测、建筑原材料及半成品的检验试验、建筑结构试验、地基与桩基检测等几大类工程专业承包资质的综合性实验室及工程勘察与地基处理、结构加固等业务。拥有各类专业检测技术人员上百人和齐全的检测实验设备。我公司专业办理各类牌检测鉴定报告，高速路牌检测鉴定，路边牌检测鉴定，屋顶牌检测鉴定，钢结构牌检测鉴定，欢迎来电咨询：高炮牌基础开挖后，在浇筑混凝土前;基础和连接部件施工完毕;高炮牌钢结构构件出厂之前;在安装现场组装完毕，整体吊装前，必须进行工程中间验收：

- 1、中间验收由监理单位和施工单位参加，联合检查验收并出具书面说明。
- 2.工程竣工验收应按国家有关规定执行《施工规范》。
- 3.户外高炮牌结构防腐保养每年至少进行一次，发现有锈蚀、油漆脱落、龟裂、风化等现象应进行基底清理、除锈、修复，重新刷防腐漆
- 4.构件连接点(焊缝、螺栓、锚栓)每年至少检查一次，发现焊缝有裂痕、节点松动，应及时修补及紧固。
- 5.在大风频发季节前，应对户外塔结构进行检查和维护，重点是结构强度、刚度、结构节点、连接焊缝、螺栓。
- 6.大风季节应对户外塔板面连接牢固程度进行检修和加固处理。对薄膜结构的画面应对其牢固度、风化、老化程度进行检修和加固，钢绳的绑扎要牢固可靠。
- 7.户外塔结构应定期进行检定，以保证在设置年限内的安全使用，户外高炮结构竣工验收满两年后，应每年检定一次。

东乡县户外牌检测鉴定单位【广东建业检测鉴定有限公司】牌常规检测流程及方法：牌的外观检测 现场检测发现牌钢柱表面油漆剥落并锈蚀，柱脚锚栓个别部位缺少螺母、螺母与锚杆未拧紧等现象，牌桁架杆件油漆剥落严重并锈蚀，其余构件保存完好，未发现明显破损状况。

2.2轴网尺寸及构件几何尺寸复核 现场采用钢卷尺和游标卡尺对牌的轴网尺寸及构件的几何尺寸进行抽样复核，检测结果表明该牌轴网尺寸偏差在规范允许范围内，满足设计要求。由表中可以看出牌构件几何尺寸除钢柱壁厚偏差超出规范要求外，其余构件几何尺寸基本满足设计要求。2.3牌倾斜检测 使用全站仪按照变形测量中投点法的有关规定，测量牌钢柱顶部相对于底部的偏移值。检测结果表明牌钢柱向北偏移18mm，倾斜率为0.86‰，向东偏移26mm，倾斜率为1.24‰，牌钢柱虽有一定倾斜但未超出规范允许值4‰。

范围，满足使用要求。