

咸宁人造石台面 嘉华天下人造石

产品名称	咸宁人造石台面 嘉华天下人造石
公司名称	武汉嘉华天下人造石有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江夏107国道黄金桥工业园E区6栋（武昌区中南路9号世纪中商广场B座1803室）
联系电话	15071320584

产品详情

武汉嘉华天下人造石有限公司成立于2013年，地处武汉市武昌区中南路9号世纪中商广场B座1803室，目前主要经营人造石、石材、建材的批零兼营；室内装饰工程的设计、施工；工艺品设计及批零兼营

人造石板材用途

- 1、台面
- 2、水槽（星盆）
- 3、商业装饰
- 4、家具应用
- 5、艺术加工

大理石是一种高档的装饰材料，选购时必须慎重，以免浪费金钱。

人造大理石是用天然大理石或花岗岩的碎石为填充料，用水泥、石膏和不饱和聚酯树脂为粘剂，经搅拌成型、研磨和抛光后制成。所以人造大理石有许多天然大理石的特性。

人造石通常是指人造石实体面材、人造石石英石、人造石岗石等。人造石类型不同，其成分也不尽相同。成分主要是树脂、颜料和固化剂。

水磨石是将碎石拌入水泥制成混凝土后表面磨光的制品。常用来制做地砖、台面、水槽等制品。高亮水磨石、普通水磨石(也称磨石子、水磨石地面):是指水磨石石子碎片嵌入水泥混合物中，经用水磨去粗糙表面而使其平滑得到的制品。

人造石材是以不饱和聚酯树脂为黏结剂，配以天然大理石或方解石、白云石、硅砂、玻璃粉等无机物粉料，以及适量的阻燃剂、颜色等，经配料混合、瓷铸、振动压缩、挤压等方法成型固化制成的。与天然石材相比，人造石具有色彩艳丽、光洁度高、颜色均匀一致，抗压耐磨、韧性好、结构致密、坚固耐用、比重轻、不吸水、耐侵蚀风化、色差小、不褪色、放射性低等优点。具有资源综合利用的优势，在环保节能方面具有不可低估的作用，也是名副其实的建材绿色环保产品，已成为现代建筑选择的饰面材料。

武汉嘉华天下人造石有限公司成立于2013年，地处武汉市武昌区中南路9号世纪中商广场B座1803室，目前主要经营人造石、石材、建材的批零兼营；室内装饰工程的设计、施工；工艺品设计及批零兼营。

为什么烧铸好的人造石成品几个月后会出现翘曲、开裂现象？

主要是聚酯树脂与填料、颜料、搅拌不均以及促进剂、引发剂与树脂比例不对引起的。在人造石基体中，即在已搅拌好的树脂、填料、颜料等混合体中，树脂应能使填料保持在均匀的悬浮状态，直到树脂凝胶。如果填料在人造石基体中悬浮不良，沉积到浇铸体的底部，会造成浇铸体上、下部填料分布的差异。由于上层树脂多，固化收缩时放热多，收缩大；下层树脂少，固化时放热少、收缩小，结果造成制品的翘曲或开裂。

武汉嘉华天下人造石有限公司成立于2013年，地处武汉市武昌区中南路9号世纪中商广场B座1803室，目前主要经营人造石、石材、建材的批零兼营；室内装饰工程的设计、施工；工艺品设计及批零兼营。

人造石表面的气泡、麻面是由哪些因素引起的？如何排除？

原因主要有三个方面：

1. 填料含水率超出正常指标。当填料颗粒的含水率较高时，周围会形成一个微小的水泡，由于树脂固化是一个放热过程，其释放的热量破坏了颗粒外包水泡的平衡，使水泡残留在人造石基体内，人造石台面，固化后表面就会出现气泡、麻面。
2. 搅拌过程中将空气带入了人造石基体内。
3. 树脂与固化剂，引发剂三者比例不当，残留在基体中的气泡无法及时排出。

咸宁人造石台面-嘉华天下人造石由武汉嘉华天下人造石有限公司提供。武汉嘉华天下人造石有限公司（www.jhtxrzs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。嘉华人造石——您可信赖的朋友，公司地址：江夏107国道黄金桥工业园E区6栋（武昌区中南路9号世纪中商广场B座1803室），联系人：廖经理。