

# 贾氏机械 玩具自动喷漆机公司 绍兴玩具自动喷漆机

产品名称	贾氏机械 玩具自动喷漆机公司 绍兴玩具自动喷漆机
公司名称	东莞市贾氏机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区莞穗大道西上街13号
联系电话	13509827689

## 产品详情

东莞市贾氏机械制造有限公司本着以“质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，以市场和顾客需求为导向，以持续不断的热忱来满足客户的期望。在创新和发展的基础上，公司除了不断提供高喷涂设备的品质外，还特别注重不断提高完善售前、售后的咨询和喷涂技术问题的解答等。

如果我们要操作喷涂机，必须要知道一些它的使用事项和方法。

- 1、在哦喷涂的时候，要注意喷涂的厚度，这样才能让物体表面看起来均匀，在喷涂面连接的部分，很多部位要保持相同，一般要根据喷涂机的说明书的要求来定，如果要进行多次的喷涂，应该保持上下来回的喷涂，而不是都是从一个方向来喷漆，这也是使喷漆均匀的方法。
- 2、在喷漆的时候，要保持适当的速度，当我们拿着喷枪，慢慢的移动，喷出来的油漆的量是随着我们的速度而改变的，如果忽快忽慢，那么喷上去的油漆厚度就会显得不一致。
- 3、还要注意喷漆的距离，在拿着无气喷涂机的时候，如果拿的太近，就可能喷的太厚，相反也是如此，这些小细节都会影响到物体的油漆喷的是否美观，还有个问题就是太远的话也会让油漆达不到要喷的物体上面，很多涂料就会消失在半空中了，因此保持适当的距离是一个重要的因素。

东莞市贾氏机械制造有限公司本着以“质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，以市场和顾客需求为导向，以持续不断的热忱来满足客户的期望。在创新和发展的基础上，绍兴玩具自动喷漆机，公司除了不断提供高喷涂设备的品质外，还特别注重不断提高完善售前、售后的咨询和喷涂技术问题的解答等。

喷漆机发生不出砂的情况怎么办？

- 一、只出气不出砂。这个有以下的几种情况：1、只出气不出砂是喷枪喷嘴堵了，玩具自动喷漆机厂家，但没有完全堵死的造成的，正是因为没有完全堵死，所以能出气，不能产生足够大的气压，吸不动

砂子，所以出不了砂。

2、吸砂管有破损，有漏气。吸砂管破损漏气同样会造成气压不足，吸不动砂子。 3、气泵的压力不够。也就是说进来的风压是否足够，一般来讲开口端要有两个压力以上才好用，玩具自动喷漆机价格，所以空压机的功率相对要足，才能带动喷砂机正常工作。

4、砂桶里的砂才用光了。只要关掉气，再加上砂就可以了。

5、喷砂a枪产生不了负压。砂管不产生吸力可能是喷嘴的内孔过小或是喷砂a枪的锁芯磨坏造成的。

二、不出气，也不出砂：这种情况相对好维修，因为不出气也不出砂的情况，一般都是空压机出问题或是根本没有风进来，如果有风进来，但没有风出去的话，气管一定会被炸开，所以这种情况只要检查风的来源和风的通道就行了，看一下空压机工作是否正常，看一下是不是有断导气管的情况。

东莞市贾氏机械制造有限公司本着以“质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，以市场和顾客需求为导向，以持续不断的热忱来满足客户的期望。在创新和发展的基础上，公司除了不断提供高喷涂设备的品质外，还特别注重不断提高完善售前、售后的咨询和喷涂技术问题的解答等。

如何选择合适的喷涂机？

在选择喷涂设备前，首先要清楚你要加工工件的材质，如材质硬度很高，就可以选择压力增强的喷涂机及硬度较高的砂材，反之也是一个道理，用干喷涂机和湿喷涂机也是要考虑的范畴；其次呢，要根据工件的大小选择喷涂机规格，不能盲目，如工件太大，不能放进工作仓，更别提加工作业了，所以选择的时候，玩具自动喷漆机公司，一定要选择合适的，要能放进需要加工的工件，量也好合适，太多或太少都会影响到作业的效率。

贾氏机械(图)-玩具自动喷漆机公司-绍兴玩具自动喷漆机由东莞市贾氏机械制造有限公司提供。东莞市贾氏机械制造有限公司（[www.dgjiaoshi.cn](http://www.dgjiaoshi.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！