汽车音响维修保养 济源汽车音响维修 郑州胜利音响

| 产品名称 | 汽车音响维修保养 济源汽车音响维修 郑州胜利音响 |
|------|-----------------------------|
| 公司名称 | 郑州中汽配大世界胜利汽车音响部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市金水区中汽配大世界12排南1号 |
| 联系电话 | 13203819930 |

产品详情

你会组装汽车音响维修音响嘛?来一起了解下在汽车音响维修中的组装音响过程中的几点特别注意:

- 一、高音要尽量贴近中音,若离开太远,会出现严重的脱频现象。若能用同轴喇叭,即高音安放在中音内,能有效地减低脱频,相位就容易掌握。
- 二、若汽车内空间小,切记不要使用三路设计,因频率交接出错而影响音场定位。
- 三、高音位置的指向性决定音场的位置及深度,要多加测试不同位置。
- 四、中音部分要选择高质单元,其低频要下至80hz才能营造到前置音场的动态表现。
- 五、利用机位机,测量量度是否正确。此外,门板内应加上吸震板,防止低频导致杂音影响音场。

【郑州胜利音响】公司主要经营:导航,原车屏,主机,各类原车音响,GBL喇叭,行车记录仪等,有任何需要 欢迎与我们进行联系。

有车的朋友都离不开汽车音响,播放的音乐让我们的洗去疲惫,但同时也要注意汽车音响维修,小编给 大家看看故障一般分为两类:

一是因使用不当而造成。

另一类就是来自天气的原因。现在大部分新车都装备了CD设备,夏末秋初影响汽车音响正常工作的因素

主要就是高温和潮湿。因为汽车音响多安装在仪表板的上部,为了避免太阳光的照射,使用遮阳板效果较好。如果门窗密封条不严应更换,否则扬声器容易锈蚀和损坏,甚至造成短路烧毁主机。如果是改装CD驱动器,为了避免潮湿,不要安装在底板和座位下面,安装在车身的高处,但是不要安装在后挡风玻璃处,温度过高会使电子元件和激光头加速老化。

【郑州胜利音响】秉承客户至上,诚信经营的服务理念,专业的技术,真诚的服务,赢得了广大客户的 喜爱和好评,期待您的来临!

汽车音响维修常见的故障有很多,噪音是常容易出现的,那么造成噪音的因素我们来了解一下。

接地不良会产生噪音,如果车头盖未能牢固接地,整个车头盖会变成一个天线,把汽车各部产生的噪音辐射到周围空间,并从天线和各电路引入音响系统。车头盖与车身加装连接线时,必需把接点上的油漆、油迹、污垢等完全消除。发动机(引擎)与车身,或前轮悬挂、车身之间,排气管与车身之间都应有很好连接。

【郑州胜利音响】拥有先进的技术和设备,专注打造更好的汽车音响维修,以诚信,认真,服务,以人 为本的经营理念取得广大客户的信赖和满意,期待您的来电咨询!