

变频螺杆空压机生产厂家 铜陵螺杆空压机 安徽欧仕格 专业生产

产品名称	变频螺杆空压机生产厂家 铜陵螺杆空压机 安徽欧仕格 专业生产
公司名称	安徽欧仕格机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市宝湾国际B7S10-128
联系电话	15256945123

产品详情

空压机是如何工作的？

1640年德国制造的（机械式）真空泵，无油螺杆空压机供应商，是现在空压机的鼻祖

1800年台单极（往复活塞）空气压缩机在英国制成

1904年瑞典阿特拉斯开发出台活塞式空压机

1946年瑞典公司开发出台螺杆式空压机

空压机分类及工作原理

空压机种类有很多，常见的有螺杆式空压机和活塞式空压机

空压机数据

空压机的工作压力单位是兆帕（mpa），我们一般把气体压力用公斤（KG）描述，1mpa（兆帕）就是大约10公斤的力压在一平方厘米上（kg · f/cm²），

造纸业对空压机市场的技术要求

- 1、油分离器保证空气压缩机出口空气中的油含量控制在3ppm以下，油颗粒大小控制在5 μ m以下，并考虑容易拆换。
- 2、空气压缩机内部所有的管路保证不泄漏。易损件使用寿命按部颁标准执行，变频螺杆空压机生产厂家，轴承设计寿命不小于100000小时。主机使用寿命不小于30年。
- 3、噪音要求：离设备外壳和地面1米处的噪音不得大于70dB。

如何正确选择空气压缩机

选择空压机的基本原则是经济性、可靠性与安全性。压力越高，耗电越大。须考虑配管管径大小及长度所造成之压力降，铜陵螺杆空压机，加上使用压力既为zui下限之压力。列出各种机种之使用压力，低压螺杆空压机供应商，如使用压力相差太多时，则须购置不同压力的空压机或使用增压机，不可降低压力使用，尽量减少电费支出。排气量是空压机的主要参数之一，空气量的选择，应考虑用气周期、尖1端zui大风量、储气容量、可能之泄露以及将来扩充计划等因素。

变频螺杆空压机生产厂家-铜陵螺杆空压机-安徽欧仕格 专业生产由安徽欧仕格机械设备有限公司提供。安徽欧仕格机械设备有限公司（www.ahosg.com）有实力，信誉好，在安徽合肥的压缩、分离设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽欧仕格和您携手步入辉煌，共创美好未来！