

# 立式分切机厂家 立式分切机 中润机械分切机图

产品名称	立式分切机厂家 立式分切机 中润机械分切机图
公司名称	隆尧县魏家庄镇魏家庄村中润机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市隆尧县魏家庄工业区
联系电话	15097968399

## 产品详情

分切机刀片已经成为我们生活中不可缺少的一部分，分切机刀片也关系到我们的生活，促进国家财政的发展。如何检查刀片的焊接质量？

要点一、检查焊缝强度:用绿色碳化硅砂轮磨一扇车刀的后面，检查焊料层的厚度，厚度要求在0.15毫米以下。

要点二、检查刀片在刀槽中的位置:如刀片错位及下垂超过技术条件的规定.应进行重焊。

要点三、检查焊接强度:用木锤或紫铜锤以中等力量敲击刀片，或以I锤以强力敲击刀杆，这时刀片不从刀槽中脱落为合格。检查刀片焊接强度，不一定逐个都检查，也采用抽查办法。

如果在上述两种情况下没有问题，则可能是在切割机已经运行一段时间之后发生从右侧部分突出的纸盘的现象对切纸的宽度有影响。

1.开始操作时，边缘处的条带未拧紧，当机器开始切割条带时可以避免。

2.添加到纸芯的纸芯的内径太大，使得在空气轴膨胀后纸芯不能被锁定，立式分切机图片，使得纸芯在旋转期间滑动以引起偏移。要解决此问题，请在纸芯套筒位于进气轴中时检查纸芯的内径、尺寸。

分切机主要的运用于：云母带、纸张、绝缘材料及薄膜分切、特别适宜于窄带（绝缘材料、云母带、薄膜等等）的分切。分切机是将一大卷纸张，薄膜，无纺布，铝箔，立式分切机，云母带等各种薄材料分切成不同宽度小卷的印前，印后设备，常用于造纸机械及印刷包装机械分切机不断从单电机控制往双电机，三电机发展，在机器速度更快情况下更加稳定。

立式分切机厂家-立式分切机-中润机械分切机图由隆尧县魏家庄镇魏家庄村中润机械厂提供。隆尧县魏家庄镇魏家庄村中润机械厂（[www.hbzrjx.com](http://www.hbzrjx.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！