

墙壁防水处理 墙壁防水 鑫奇地坪

产品名称	墙壁防水处理 墙壁防水 鑫奇地坪
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

产品详情

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

外铝合金窗防渗漏措施

外墙铝合金窗的铝材必须符合国家标准及图纸要求技术参数。配件应符合标准，安装应坚固，开启紧密。窗框安装后四周进行塞缝处理。

厨房和卫生间防渗漏措施

厨卫地面度低于客厅卧室地面50mm，在结构施工时应做出高差，并按规定起坡（1%），地漏口低于相邻地平面不少于10mm。厨卫地面防水施工前应对结构进行试水，如有渗漏须找出源头，进行处理。直至不渗水才可进行下道工序。

结论

综上所述，防水工程对建筑工程的使用功能起着重要作用。工程防水是一个系统管理工作，在这个系统工程中设计、材料、施工、管理、维护等任何一个环节出现问题，都会影响整个防水工程的质量，造成工程发生渗漏。为此，在工程施工中应遵循一定的原则，墙壁防水处理，实施科学的施工管理，把好施工准备、施工操作、工程验收三大环节，墙壁防水补漏，只有这样，才能保证工程防水的质量。还要针对施工的薄弱环节，采取不同切实有效的施工措施，以提高工程质量。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

石棉水泥、玻璃钢波形屋面施工

除应遵守有关屋面高空操纵安全要求外，由于波形瓦面积大，力矩大，特别是石棉波瓦薄而脆，施工时必须搭设临时走道板。走道板宜长一些，搁支在桁条上。架设和移动走道板时，必须特别留意安全，屋面上操纵职员不宜过多。在波瓦上行走时，应在钉位或桁条上边，不应在两桁之间的瓦面上行走。严禁在瓦面跳动、或随意敲打等。石棉波瓦质量应严格检查，凡裂纹超过质量要求规定者不得使用。在边沿操纵职员必须带好安全带。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

防水工程是一门比较复杂的工程技术，墙壁防水，对建筑工程的使用功能起着至关重要的作用。笔者根据若干基建项目的工程管理实践，对建筑屋面、地下室、卫生间等提出建筑防水工程质量控制要点。

有关部门对防水工程出现渗漏现象分析结果显示，渗漏原因中由于材料不良造成的约占25%，由于施工粗糙造成的约占45%，由于设计存在问题造成的约占20%，建筑防水工程质量渗漏问题已成为常见的质量通病，应引起注意。

基层控制要点

防水层是依附于主体结构基层的，其质量好坏直接影响防水层的质量，主体结构和找平层的刚度、平整度、强度，墙壁防水工程，表层坡度的准确与否，表面有无起砂、起皮、裂缝，基层的含水率等都是保证防水层施工质量的基础。

墙壁防水处理-墙壁防水-鑫奇地坪(查看)由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司(www.xinqidiping.com)为客户提供“地坪,固化剂地坪”等业务，公司拥有“比尔鼎”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：史先生。