

# 北一大隈数控车床 瑞鼎数控车床 北一大隈数控车床供应商

产品名称	北一大隈数控车床 瑞鼎数控车床 北一大隈数控车床供应商
公司名称	苏州瑞鼎机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦1310室
联系电话	13382183800

## 产品详情

苏州瑞鼎机械有限公司是一家专业销售北一大隈、大同大隈、日本大隈，德扬，台湾铁王等品牌数控车床、车铣复合车床、立式及龙门加工中心的公司，无论是销售还是保养以及机床维修，我们都可以提供专业一站式服务，免去您的后顾之忧，欢迎您的来电！

### 数控机床维修

刀架某一位刀号转不停，其余刀位可以转动

- 1、此刀位的霍尔元件损坏。确认是哪个刀位使刀架转不停，在系统上输入指令转动该刀位，用万用表量该刀位信号触点对24V触点是否有电压变化。若无变化，可判定为该刀位霍尔元件损坏，更换发信盘或霍尔元件即可。
- 2、此刀位信号线断路，造成系统无法检测到刀位信号。检查该刀位信号与系统的连线是否存在断路，正确连接即可。
- 3、系统的刀位信号接收电路有问题。在确定该刀位霍尔元件没问题，以及该刀位信号与系统的连线也没问题的情况下更换主板。

苏州瑞鼎机械有限公司是一家专业销售北一大隈、大同大隈、日本大隈，德扬，台湾铁王等品牌数控车床、车铣复合车床、立式及龙门加工中心的公司，无论是销售还是保养以及机床维修，我们都可以提供专业一站式服务，免去您的后顾之忧，欢迎您的来电！

### 数控车床调试

数控车床就位，并放置在客户的位置；将机器脚垫放好，擦拭机器清洁并调整水平；对于数控车床液压油箱、润滑油箱、钢轨上填充相应的数量和油量，北一大隈数控车床生产厂家，切削冷却液添加到机油箱中；根据数控车床的额定功率，北一大隈数控车床，安装相应的电源，并安装调节器和机器接地；调试数控车床主轴的前进和后退，检查机器的开关按钮和功能是否正常。

苏州瑞鼎机械有限公司是一家专业销售北一大隈、大同大隈、日本大隈，德扬，台湾铁王等品牌数控车床、车铣复合车床、立式及龙门加工中心的公司，无论是销售还是保养以及机床维修，我们都可以提供专业一站式服务，免去您的后顾之忧，欢迎您的来电！

### 数控车床安装的三个要点

- 1、数控车床的提升和定位应使用制造商提供的特殊提升工具。切勿使用其他方法。如果不使用特殊的起重工具，北一大隈数控车床供应商，钢丝绳应按照说明书的规定部分进行提升和放置。
- 2、数控车床应安装在坚固的基础上，远离振动源，避免阳光和热辐射，并放置在干燥的地方，以避免潮湿和气流的影响。如果数控车床附近有振动源，则必须在基座周围设置防振槽。
- 3、数控车床放置在基础上，应在自由状态下平整，北一大隈数控车床厂家，然后将地脚螺栓均匀锁定。在测量安装数控车床精度时，应在恒定温度下进行，测量工具应在一定的温度设定时间后使用。

北一大隈数控车床-瑞鼎数控车床-北一大隈数控车床供应商由苏州瑞鼎机械有限公司提供。“数控车床,加工中心,卧式加工中心,龙门加工中心,行星减速机,”就选苏州瑞鼎机械有限公司(www.szrdjx.net),公司位于:苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦1310室,多年来,瑞鼎机械坚持为客户提供好的服务,联系人:肖以伟。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。瑞鼎机械期待成为您的长期合作伙伴!