

塑金管业 DN250pe给水管件

产品名称	塑金管业 DN250pe给水管件
公司名称	河北塑金塑料制品有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区魏村镇齐贤庄南街村
联系电话	18230127626 18230127626

产品详情

PE管的施工上对管材本身的破坏或者摩擦也会造成一定的影响，管材本身的受损，会降低PE管的使用寿命。

PE管虽然是能防腐，但是遇上特别恶劣的环境也是会对使用寿命造成很大影响的，比如强酸强碱，高温（大于60°），或者被长期冰冻等，国标标准里面管材寿命50年是指在温度23°的情况下，温度的变化对PE管材寿命是有一定比例的折减的。

另外还有一些因素会影响PE管的寿命，如运输，存放，外部压力等等，如你在HDPE给水管采购中有疑问可来电咨询我们！

我公司常年专业从事经营PE给水管，我们的产品质量高，技术可靠，深受广大客户的青睐。作为专业企业，下面给大家介绍下PE给水管厂家的技术要求：

PE给水管必须承受一定的压力，通常要选用分子量大、机械性能较好的PE树脂，如HDPE树脂。LDPE树脂的拉伸强度低，耐压差，刚性差，成型加工时尺寸稳定性差，并且连接困难，不适宜作为给水压力管的材料。但由于其卫生指标较高，LDPE特别是LLDPE树脂已成为生产饮用水管的常用材料。

我们是一家专业的公司，我们拥有很强大的设计团队跟技术团队，公司的一切设备都是现代化的，我们正在一步步的努力，DN250pe滴灌管，争取能够创造更多的市场机遇。

1.表面凹坑

原因：1.原材料涨潮，气泡2.固定直径套筒的水量不均匀。

解决方法：1.原料干燥；2.调节水量或更换定径套

2.表面亮点

原因：上浆套筒缺水。

解决方法：增加施胶套筒的水量或用大水量更换施胶套筒

3.内壁和外壁的轴向粗糙度

原因：物料的水分含量太高。

解决方案：原料干燥处理

4.表面不亮

原因：熔体温度不合适或原料有问题。

解决方案：调整熔融温度或更换原料。

5.外表面划痕

原因：用沙子和石头上浆的套筒，支撑板或密封圈

解决方案：清洁施胶套筒，支撑板或密封圈。

塑金管业-DN250pe给水管件由河北塑金塑料制品有限责任公司提供。河北塑金塑料制品有限责任公司（www.sujinsuye.com）位于河北省保定市清苑区魏村镇齐贤庄南街村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前塑金管业在塑料建材中享有良好的声誉。塑金管业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。塑金管业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.sjpsg.com）还是从事河北pe排水管，pe排水管厂家，pe排水管价格的厂家，欢迎来电咨询。