

洗沙机价格 临朐洗沙机 三联重工设备

产品名称	洗沙机价格 临朐洗沙机 三联重工设备
公司名称	青州市三联重工设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇莫家村
联系电话	18853610888 18853610888

产品详情

为了增加小型洗沙机的使用年限，在长期使用小型洗沙机时，应注意定期拆卸和维护。下面为您介绍砂洗机故障的观察与维修：

- 1、轴承部分检查温度是否大于标准，加注点是否清洁，进料情况是否正常。
- 2、车身螺栓部件的螺栓是否松动、异常振动或异常噪音。
- 3、电机检查电机运转是否正常，温度是否大于标准，有无异常噪音、振动或异味。

小型洗沙机的操作：

- 1、不得添加规定外尺寸的石头。
- 2、启动前，用手转动转子，检查机器各部分是否有异常现象。
- 3、小型洗沙机应该以固定的方向旋转，而不是相反的方向。
- 4、在操作过程中不应进行修理和清洁。严禁启动维护。
- 5、砂洗车间不应堆放杂物，需要有比较好的照明设备。
- 6、用户在操作前，应根据现场具体情况在三角带上安装防护装置。
- 7、小型洗沙机运转时，洗沙机价格低，如发现异常振动或噪音，应及时停止送料。当箱内物料用完后，应及时停止电机运行，停机检查修理故障后，方可继续运行。

洗砂机进料口堵塞的原因及解决办法：

一、洗砂机进料口堵塞的常见原因就是出料口堵塞。出料口堵塞，会导致砂石料不能够顺利派出设备，若一直在内部积压，自然会造成设备内的堵塞，无法进料。若是因为这种情况导致的洗砂机进料口堵塞，应该立即停止洗砂机的运行，洗砂机报价，将出料口堆积石料清理完，然后再开机运转。

二、另外，输送带送料过快也会造成洗砂机进料口的堵塞。每一台洗砂机都有自己的生产标准的，每小时耗电多少，洗多少砂石物料都是有明确规定的，如果输送带调节的传送石料速度过快，洗砂机价格，处理速度跟不上进料速度，那么在洗砂机的入料口发生堵塞也是不可避免的。如果是这种情况导致的洗砂机进料口堵塞，临朐洗砂机，应该立马停机，先将入料口堆积的多余的石料清理，其后再降低输送带传送速度，调试为正确的速度。

洗砂机价格-临朐洗砂机-三联重工设备(查看)由青州市三联重工设备制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青州市三联重工设备制造有限公司（www.qzsanlian.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.sanliancn.com）还是从事破碎机生产，破碎机哪家好，破碎机出售的厂家，欢迎来电咨询。