

黄山80CYZ A 55防爆自吸油泵 自吸油泵厂家

产品名称	黄山80CYZ A 55防爆自吸油泵 自吸油泵厂家
公司名称	河北北工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景村
联系电话	15103110777 15103110777

产品详情

本溪50CYZ-A-30卧式离心油泵-自吸油泵报价

CYZ-A型自吸式离心油泵-自吸输油泵-高温输油泵起动前的准备及检查工作：

- 1.本系列油泵，根据泵的工作运转状况，分别采用钙基黄油和10号机油进行润滑，如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油，采用机油润滑的泵，如果油位不足，则加足之。
- 2.检查CYZ-A型自吸式离心油泵-自吸输油泵-高温输油泵泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘，如若不足，可以从泵壳上的加液口处直接向泵体内注入储液，80CYZ-A-32卧式自吸油泵，不应在储液不足的情况下启动运转，否则泵不能正常工作，且易损坏机械密封。
- 3.检查CYZ-A型自吸式离心油泵-自吸输油泵-高温输油泵的转动部件是否有卡住磕碰现象。
- 4.检查泵体底脚及各结合处螺母有无松动现象。
- 5.检查CYZ-A型自吸式离心油泵-自吸输油泵-高温输油泵泵轴与电动机主轴的同轴度或平行度。
- 6.检查进口管路是否漏气，如有漏气，必须设法排除。
- 7.打开CYZ-A型自吸式离心油泵-自吸输油泵-高温输油泵吸入管路的阀门，稍开（不要全开）出口控制阀。

50CYZ-A-30卧式离心油泵-自吸油泵起动及操作：

- 1.起动油泵，注意泵轴的转向是否正确。
- 2.注意50CYZ-A-30卧式离心油泵-自吸油泵转动时有无不正常的声响和振动。

3.注意压力表及真空表读数，起动后当压力表及真空表的读数经过一段时间的波动而指示稳定后，说明泵内已经上液，油泵进入正常输油作业。

4.在50CYZ-A-30卧式离心油泵-自吸油泵进入正常输油作业前即自吸(或扫舱)过程中，应特别注意泵内油温升高情况，如果这个过程过长，泵内油温过高，则停泵检查其原因。

杭州25CYZ-A-32自吸离心油泵_防爆自吸油泵

河北北工泵业有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

CYZ-A型自吸离心油泵_铜叶轮自吸油泵_防爆电机自吸油泵具有结构简单、操作方便、运行平稳、维护容易、排量大、效率高、噪声低、寿命长等优点，CYZ-A型自吸离心油泵_铜叶轮自吸油泵_防爆电机自吸油泵广泛适用于油库，加油站，游轮，油船，码头，油罐车，机场，分别输送qi油，煤油，柴油，航空煤油等行业。

25CYZ-A-32自吸离心油泵_防爆自吸油泵_卧式自吸油泵结构形式：

25CYZ-A-32自吸离心油泵_防爆自吸油泵_卧式自吸油泵采用轴向回液的泵体结构，泵体由吸入室、储液室、涡旋室、回液孔、气液分离室等组成，25CYZ-A-32自吸离心油泵_防爆自吸油泵_卧式自吸油泵的轴承采用单列向心球轴承，在泵的轴承体底部设有冷却室，泵内部高、低压区间有密封环，轴端采用机械密封。

泰州50CYZ-A-35防爆电机自吸油泵-不锈钢自吸油泵

河北北工泵业有限公司一切以客户为中心，为客户提供高质量的专业化产品和服务，以真诚和实力赢得客户的理解、尊重和支持。为客户降低采购成本和风险，为客户投资提供切实保障。完善的售后服务体制，保障客户使用产品无后顾之忧。本公司供应的CYZ-A型或称CYZ型自吸油泵-铜叶轮自吸油泵-防爆自吸油泵广泛适用于油库，加油站，游轮，油船，码头，油罐车，机场，分别输送qi油，煤油，柴油，航空煤油等。

50CYZ-A-35防爆电机自吸油泵-不锈钢自吸油泵起动及操作：

1.如果50CYZ-A-35防爆电机自吸油泵-不锈钢自吸油泵泵内液体温度过高而引起自吸困难，那么可以暂时停机，利用吐出管路中的液体倒流回泵内或向泵体上的加储液口处直接向泵内补充液体，使泵内液体降温，然后起动即可。

2.调节50CYZ-A-35防爆电机自吸油泵-不锈钢自吸油泵出口控制阀，使压力表读数指到规定区域，避免油泵在规定区域的下限范围内工作，以防因轴功率过大而引起电动机过载，或因流量过大而使泵产生汽蚀，影响泵的正常运转，使泵强烈振动，发出噪声。输送各种油料时的压力的使用范围可参阅《各种液体压力控制范围表》。

3.50CYZ-A-35防爆电机自吸油泵-不锈钢自吸油泵在工作过程中如发生强烈振动和噪声，有可能是泵发生汽蚀所致，汽蚀产生的原因有两种：一是进口管流速过大；二是吸程过高。流速过大时可调节出口控制

阀，升高压力表读数，在进口管路有堵塞时则应及时排除；吸程太高时可适当降低泵的安装高度。

4.50CYZ-A-35防爆电机自吸油泵-不锈钢自吸油泵在工作过程中因故停泵，需再启动时，出口控制阀应稍开（不要全闭），这样既有利于自吸过程中气体从吐出口排出，又能保证泵在较轻的负荷下启动。

5.注意检查管路系统有无渗漏现象。

黄山80CYZ-A-55防爆自吸油泵-自吸油泵厂家(图)由河北北工泵业有限公司提供。河北北工泵业有限公司（www.hbbgby.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北工泵业——您可信赖的朋友，公司地址：河北安国市石佛镇路景村，联系人：李先生。