

皮带输送机 爬坡皮带输送机厂家 爬坡皮带输送机厂家供应

产品名称	皮带输送机 爬坡皮带输送机厂家 爬坡皮带输送机厂家供应
公司名称	盐山县通利输送机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇西三里村
联系电话	13833702008

产品详情

矿山皮带输送机的灰尘处理方式

- (1)使用袋式除尘器，并根据粉尘特性，皮带输送机，选用拒水防油滤料。
- (2)改进袋式除尘器的工艺布置，将其标准灰斗改成双灰斗结构，这样可以有利于进风管的布置。
- (3)在输送机进风口处设置进风箱，来降低系统阻力和提高收尘效率。
- (4)可以在物料入口处适当淋水，这样可以有利于滤料和延长脉冲阀的使用寿命，又可以提高皮带输送机的综合除尘效果。

带式输送机应用广泛，在家电，电子，电器，机械等行业都广泛涉足，皮带输送机俨然成为一种不可或缺的设备，然而有时候带式输送机为了更好的能适应我们的需要，我们需要改造它，那么到底应该怎样去改造它呢？

- 1.在中部平巷段采用集中驱动方式，功率匹配为2：2
- 2.驱动单元配置：改造四台驱动单元底盘，把“电机+液力耦合器+液力制动器+减速器+驱动滚筒”配置方式改为“电机+液粘软起动+减速机+驱动滚筒”。
- 3.制动装置：保留两台盘式制动器，爬坡皮带输送机厂家供应，新安装一套制动器液压站。

对于下运带式输送机恶劣停机工况是煤流处于斜巷区段时的停机，若制动装置不可靠，可能出现飞车，所以采用了盘间制动装置，并与液粘软启动装置相配合实现了下运带式输送机恶劣工况时的平稳停机，

减小了对设备和胶带接头的冲击。

皮带输送机断带的根本原因

1、胶布的品质不太好

皮带输送机的输送皮带在生产制造全过程因其塑胶粒的黏着力不够、加工工艺存有缺点或某道生产制造工艺流程严格把关关不紧，会造成事后生产制造易产生断带安全事故。

2、胶布受到损伤

皮带输送机运输设备高矮设计方案起伏很大、对原材料导向性不科学、系统软件存有较多块状原材料等，爬坡皮带输送机批发零售，均可让胶布遭受很全力的冲击性，在带面产生较多的凹痕，爬坡皮带输送机厂家定做，时间一长导致断带。

3、应用自然环境的浸蚀

皮带输送机胶布长期性处于湿冷、高温等的自然环境下非常容易使胶布主芯定编层、牵引带镀锌钢丝绳生锈，导致断带的风险。

4、胶布方向跑偏

皮带输送机调节、维护保养不太好，胶布大幅方向跑偏，遭受翻卷、挂卡，从而产生断带安全事故。

5、原材料卡死

皮带输送机一小块确实原材料卡在带面与导料槽或清扫器中间，慢慢磨透胶布导致断带。

6、胶布接头品质不佳

皮带输送机硫化橡胶接头在应用全过程中通常会因为遮盖在不锈钢丝和塑胶粒而导致后面一种出现生锈或脱胶，在一切正常荷载运作时，都是导致断带安全事故。

皮带输送机-爬坡皮带输送机厂家-爬坡皮带输送机厂家供应由盐山县通利输送机械有限公司提供。盐山县通利输送机械有限公司（www.tonglissjx.com）是一家从事“冶金矿山机械,皮带输送机及配送,机械加工,工矿配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通利”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使通利机械有限公司在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！