

非粘土烧结砖供应

| | |
|------|---------------|
| 产品名称 | 非粘土烧结砖供应 |
| 公司名称 | 金华市金牛砖瓦厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 金华市金东区曹宅镇前王山背 |
| 联系电话 | 13819992099 |

产品详情

金华市金牛砖瓦厂是浙江省金华市重点企业之一，专业生产，销售【页岩砖】【多孔砖】【页岩多孔砖】【页岩烧结砖】等各种规格砖型页岩配套砖。

金华【非粘土烧结砖供应】厂家金牛与您分享：

工艺布局既要考虑工艺平面布置，也要考虑竖向布置，根据场地实际情况灵活处理。厂区设计首先要解决排水问题，排水不畅将会对地基产生很大影响，山体排水通道一定不要通过主建筑群，必要时要深挖隔水带，地下水往往会对生产线地基产生影响，造成不均匀沉降，地表水如果不能及时排出，也会产生此类影响。

可根据要求定制砖型，欢迎您来电咨询洽谈业务，金牛砖瓦厂将竭诚为您服务！

金华市金牛砖瓦厂是浙江省金华市重点企业之一，专业生产【页岩砖】【多孔砖】【页岩多孔砖】【页岩烧结砖】等各种规格砖型页岩配套砖。

金华【非粘土烧结砖供应】厂家金牛与您分享：

原材料及制作工艺不同

从原料上来看，前者采用了页岩和煤矸石为原料，然后高温烧制成各种各样的砖块，除了有烧结页岩多孔砖之外，还有页岩空心砖、页岩砖、高保温模数砖以及清水墙砖等产品。而后者采用了粘土、页岩和煤矸石为原料，经粉碎、混合，然后压制成型，干燥后在高温下以氧化焰烧制而成的烧结型建筑砖块。

可根据要求定制砖型，欢迎您来电咨询洽谈业务，金牛砖瓦厂将竭诚为您服务！

金华市金牛砖瓦厂是浙江省金华市重点企业之一，专业生产，销售【页岩砖】【多孔砖】【页岩多孔砖】【页岩烧结砖】等各种规格砖型页岩配套砖。

金华【非粘土烧结砖供应】厂家金牛与您分享：

工艺平面布置设计要点

1、统筹考虑全局

生产线建设要根据产量需求确定厂区各位置功能区分，同样，厂区大小决定生产线建设规模。实践中，我们遇到很多情况是在确定好的厂区里布置生产线，那就要求从实际出发，统一考虑生产线各个车间需要场地大小，非粘土烧结砖供应，在此基础上确定产量大小。

可根据要求定制砖型，欢迎您来电咨询洽谈业务，金牛砖瓦厂将竭诚为您服务！

非粘土烧结砖供应由金华市金牛砖瓦厂提供。“页岩砖,页岩多孔砖,页岩烧结砖”就选金华市金牛砖瓦厂（www.jnzwc.com），公司位于：金华市金东区曹宅镇前王山背，多年来，金牛砖瓦厂坚持为客户提供好的服务，联系人：俞先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金牛砖瓦厂期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.jhjnzwc.cn）还是从事页岩多孔砖厂家，页岩多孔砖价格，页岩多孔砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。