

# 济宁吊车品牌 济宁吊车 通达吊车品质保障

产品名称	济宁吊车品牌 济宁吊车 通达吊车品质保障
公司名称	济宁鸿通润达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15564700966

## 产品详情

### 济宁吊车

汽车吊起吊重物时不能落臂，在落臂时油门要小，济宁吊车品牌，抬臂时油门就要大，回转动作要平稳，6吨汽车吊的支腿动作有时会缓慢，这是什么原因造成的呢？有什么解决方法呢？

6吨汽车吊支腿动作缓慢无力，主要是由于液压系统的压力过低所造成的，主要原因就是溢流阀调整不当或损坏，汽车吊的液压泵损坏，或进油滤芯过脏。

在遇到6吨汽车吊这种情况，在油量充足、进油滤芯完好的情况下，操作各个液压缸动作，若大部分液压缸动作有力，个别无力，则需更换油封，若全部液压缸都无力，应先拆检溢流阀，进行修理并重新调压。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁鸿通润达机械有限公司

### 济宁吊车

在操作汽车吊时，司机要经过专业的技术培训，并通过考核之后才能上机操作，在使用6吨汽车吊时，有哪些使用的维护要求呢？具体的有：

1、按照汽车吊的说明书规定选择液压油，并定期检测液压油，如果发现液压油出现变质的情况，需要及时更换液压油。

2、为了保证6吨汽车吊电磁阀的正常作业，因此要保证电压稳定，也不能使用有缺陷的压力表或在无压力表的情况下工作。

3、如果6吨汽车吊的液压系统发生故障，要及时找出原因并解决，定期检查下润滑点，以及冷却器的工作性能等各方面。

汽车吊的起重臂在缩回时，卷筒倒转回收钢丝绳，起重臂在自重作用下是回缩的，12吨汽车吊的液压油油温高的原因有哪些呢？我们来看一下吧。

1、汽车吊的液压油油温高，这和汽车吊的液压系统本身的设计，加工有关系，出现油温高就只能进行改造了，济宁吊车哪家好，比如加装散热器，增大管路通径等方法。

2、如果12吨汽车吊的环境温度高，在烈日暴晒下工作，距热源太近，长时间连续大负荷工作等，济宁吊车供应，在这种情况下可采取，适时停机，增大空气对流或用水冷却液压油箱等来降低温度。

3、汽车吊的液压系统进入空气引起的油温高，济宁吊车，液压系统中所用的液压油的压缩性小，但低压空气的压缩性很大，大约为液压油的10000倍，因此即使系统中含有少量的空气，它的影响也是很大的。

济宁吊车品牌-济宁吊车-通达吊车品质保障(查看)由济宁鸿通润达机械有限公司提供。“吊车,小吊车”就选济宁鸿通润达机械有限公司(www.htrd966.com)，公司位于：济宁市任城区长沟镇北南田村，多年来，通达吊车坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。通达吊车期待成为您的长期合作伙伴！