

400mm金刚石刀具厂 徐州金刚石刀具 信德利刀具厂货直供

产品名称	400mm金刚石刀具厂 徐州金刚石刀具 信德利刀具厂货直供
公司名称	东莞市信德利木工刀具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇莞长公路龙江村路段
联系电话	13825727756 13825727756

产品详情

信德利——金刚石锯片的特点

1、金刚石锯片的特点是怕软不怕硬2、金属属于塑性材料，现对于大理石、玻璃来说，金属要“软”得多3、大理石、玻璃属于脆性材料，硬度大于金属4、金刚石属于贵重材料，虽然这个锯片上的金刚石是人造的，但也是很贵的，它是用粉末冶金的方法制成的，也就是将金刚石颗粒参杂在金属粉末中烧结而成的，而后经过开刃，开刃就是将包裹金刚石的金属用砂轮磨去，露出小半颗金刚石颗粒，这个露出头得金刚石颗粒就是切割大理石的“刀片”

信德利——金刚石刀具使用注意事项

在安装锯片时，必须先确认机器的性能、用途,建议先阅读机器的说明书。以免装错，引起事故。

锯片安装前，应检查机器的主轴是否有跳动或者大的摇摆间隙，安装时将锯片用法兰盘和螺母定紧，安装后必须检查锯片的中心孔是否牢固固定在据台法兰盘上，有垫圈时必须将垫圈套好，埋入后轻轻用手推动锯片确认转动是否偏心晃动。

在安装锯片时，必须先检查锯片是否有裂缝、歪曲、补平、掉齿等现象后，如有以上问题，严禁使用。

锯片的锯齿极为锋利，禁止碰撞、刮擦,必须轻拿轻放。既防止对人体造成伤害，同时也避免对刀头的刃口造成损伤，影响切割效果。

欢迎需要金刚石刀具的商家朋友，直接电话与我们联系，谢谢！需要金刚石刀具，就找东莞信德利。

信德利——做金刚石锯片需要哪些设备

这个问题不太好回答，因为金刚石锯片分三大类，烧结的、电镀的、钎焊的；每一类里面又分多种，每一种需要的设备也不太一样，比如一次性烧结锯片，就需要烧结炉或隧道炉；焊片（丝）焊接锯片就需焊架（自动或半自动）；激光焊接锯片就需要激光焊接机。因此要讲清楚这个问题，你自己先弄清楚是那种锯片。

欢迎需要金刚石锯片的商家朋友，直接拨打图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！