

曲线测评KIC 2000炉子测试仪 聚广恒炉温测试仪

产品名称	曲线测评KIC 2000炉子测试仪 聚广恒炉温测试仪
公司名称	广东聚广恒自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇新安元岗街5号1栋302室
联系电话	13829207663 13829207663

产品详情

东莞现货供应 KIC 2000炉温测试仪 炉子内壁温度自动化测评 评定自动化

炉温测试仪工厂直销现货供应

炉温测试仪是炉温领域一代灵活使用高质量的炉温记录仪，

控制生产时间、能量、返工和产品报废强的好帮手。

对静电反应敏感的器件被称为静电敏感元器件。

表1为静电敏感器件的分级表。可根据SSD分级表，针对不同的SSD器件，采取不同的静电防护措施。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东聚广恒自动化设备有限公司

炉温测试仪 聚广恒自动化十多年销售经验

SlimKIC 2000 简单化了曲线测量，通过把工艺归纳为一个单一的数据— Process Window Index? (PWI)，这样的话你就可真正地知道你的曲线到底有多好了。简单化的用户操作界面指导操作员贯穿于整个曲线测

量过程，把潜在的不正确炉子设置降到了并减少了出错率。

产品特性

体积小、存储容量大（230，400数据点），采用FLASH存储芯片，任何意外均不会丢失数据；

产品优点

操作简单方便，所有数据均采用数据库管理，可使用向导快速导入工艺制程分析；

软件操作配备中简、英文、德文等语言版本；

高温保护，仪器内部温度超出70 自动关闭测试功能，超出80 自动关闭电源；

测量精度 ± 1 （-40 ~ 1050 ），采集方式按键启动启动；

KIC STARTKIC 2000炉子测试仪 回流焊炉子温度曲线评定自动化 价格优惠

- 1.首先要检查电池电量是否充足，表面温度不得高于40 ，为了测试度，请尽量在仪器表面温度在40 以下开始测试。
2. PC端与仪器通讯确认事项：仪器热电偶要检测并采集到恒温，才能进入下一步测试，
3. 隔热箱能在280 条件下耐温9分钟，请务超过此范围，确保仪器内部温度不超过85 。
4. 长时间不使用请关掉电源，取出电池 ，厂价直销KIC 2000炉子测试仪，如需使用，请尽量保存电池在60 以下环境下使用，如一开启电源，长电时不间断响声，请检查电池电量不足，并更换电池。正常响声为隔5秒左右，响几声。
5. 过炉的时候请务必盖好隔热箱，听到“ 咔 ”的一声为好，密封好黄色隔热棉。
6. 每次只能将一个炉温测试仪记录器连接到电脑。不能同时将多个记录器连接到电脑上的同USB端口再选用其中之一。
7. 过完一次炉子再次过炉，等隔热箱冷却后再使用KIC 2000炉子测试仪

曲线测评KIC 2000炉子测试仪-聚广恒炉温测试仪由广东聚广恒自动化设备有限公司提供。广东聚广恒自动化设备有限公司（www.juguangheng.com）是从事“激光打标机,吸嘴清洗机,SMT吸嘴,飞达,润滑油,周边设备,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李依。