

# 锌合金压铸件厂家 誉达塑胶模具 锌合金压铸件

产品名称	锌合金压铸件厂家 誉达塑胶模具 锌合金压铸件
公司名称	东莞市誉达塑胶模具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市桥头镇桥光大道北三街5号102室
联系电话	13925741397

## 产品详情

锌合金的主要金属成分是锌和铝。两者化学稳定性较差，在空气中容易被氧化，甚至是被腐蚀，因此，电镀或涂装操作是非常有必要的。锌合金因为容易压铸、原料成本低、加工费用低等原因，常常用锌合金取代铜、铁等其他金属材料。那么，对于锌合金压铸件镀前有什么注意事项呢？锌合金铸件在设计几何形状的时候，锌合金压铸件厂，尽量避免盲孔深的凹部等结构，锌合金压铸件订做，这样不仅能很好地实施镀覆，而且减轻了镀液被污染的程度，锌合金压铸件，是很重要的步骤。

压铸件的內嵌件设计是形成好的压铸件的一个重要的过程，那么对于这个在设计的时候有什么需要注意的呢？下面一起来看看。

压铸件壁厚、压铸件铸造圆角和脱模斜度、加强筋、压铸件上铸孔和孔到边缘的较小距离、压铸件上的长方形孔和槽、压铸件內的嵌件、压铸件的加工余量这七个方面，对于压铸件的设计来说，都是要注意的，专业的技术人员会以这些要素为基础，锌合金压铸件厂家，根据实际情况，进行的压铸件设计。

压铸件的设计涉及主要压力铸造对零件形状结构的要求、压铸件的工艺性能、压铸件的尺寸精度及表面要求以及压铸件分型面的确定。

压铸件的零件设计是压铸生产技术中的重要部分。专业人员在设计时，模具分型面的选择、浇口的开设、铸件的尺寸、顶杆位置的选择、铸件的收缩、铸件内部缺陷的防范、铸孔、收缩变形以及加工余量的大小等方面，都是要考虑周全的。

锌合金压铸件厂家-誉达塑胶模具(在线咨询)-锌合金压铸件由东莞市誉达塑胶模具有限公司提供。东莞市誉达塑胶模具有限公司 (yudasujiao.tz1288.com) 在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，誉达塑胶模具一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：廖先生。

