

# 嵌入式电源系统回收价格 云尚 南通嵌入式电源系统

产品名称	嵌入式电源系统回收价格 云尚 南通嵌入式电源系统
公司名称	河北云尚通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区望亭镇南刘口村
联系电话	18331008888 18331008888

## 产品详情

嵌入式电源系统故障现象：监控模块有所有L告警,但R2948,R1524,R2924,NPR24通信电源工作正常。解决方法：首先检查监控模块到R2948,R1524,R2924,NPR24通信电源的485通信线是否接触良好,端子是否松脱,如果都没问题可以对监控模块进行复位来解决。嵌入式电源系统故障现象：R2948,R1524,R2924,NPR24通信电源有交流缺相告警。解决方法：交流缺相告警,如果是某一个模块有,把模块从机架拔出来,测量机架上交流输入端子三相电压是否有缺相,如果有缺相就的检查本机架上交流配电箱内对应接线是否松脱。如果机架上交流输入端子三相电压正常,可以打开模块,检查交流输入端保险丝有没有熔断。即使模块有交流缺相告警,但模块可以工作,只是输出电流为30A。

嵌入式电源系统故障现象：模块工作正常,监控模块有ACDN告警。解决方法：首先检查监控模块CN301端子上ACV接线端子有没有电压,没有的话再检查接线是不是松脱,交流屏上38#板是不是正常,取样变压器是不是正常,如果都没问题在检查38#板输入端R,S,T三相中T相有没有接线,如果T相部接线的话监控模块就会有ACDN告警。嵌入式电源系统故障现象：监控模块有SMR LOAD<3A 告警,对应的R2948,R1524,R2924,NPR24通信电源无输出。解决方法：检查R2948,R1524,R2924,NPR24通信电源后面风扇左侧的保险丝有没有熔断,如果熔断说明R2948,R1524,R2924,NPR24通信电源内部150A保险丝已经熔断,需要打开模块,更换150A保险丝来解决问题。

嵌入式电源系统特点：采用标准19英寸结构设计，具有良好的通用性；体积小，重量轻，嵌入式安装，节省机房面积和安装成本；全正面操作，方便维护；输入电压范围宽，电网适应能力强；整流模块的工作温度范围宽，环境适应能力强；无损伤热插拔，在线维护，方便快捷；具有全位的防雷保护设计，提供多路直流配电输出；具有完善的蓄电池管理功能，有效提高蓄电池的使用寿命；提供RS232、网

口、干接点等多种通信接口，组网灵活，可实现远程监控。