

8000系列 xwd10摆线针轮减速机 减速机

产品名称	8000系列 xwd10摆线针轮减速机 减速机
公司名称	吴桥县伟鑫减速机厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县
联系电话	18633709070 18633709070

产品详情

8000系列摆线针轮减速机检修

8000摆线针轮减速机：要对摆线针轮减速机联轴器的同心度进行定期的测试与检查，确保其符合标准，避免由于非转矩力量给减速机设备带来任何的损坏。

当摆线针轮减速机正常运作的时候，如果温度升高太快，甚至超过了70℃，减速机，就要及时查看减速机的内部构件是否出现问题。温度正常但是有异响也要打开减速机认真检查轴承、销柱、销套和摆线盘是否出现明显的磨损或损坏问题，及时更换与维修。

摆线针轮减速机在更换偏心轴承的时候，通常是使用两根撬杠来施力，将撬杠放置在偏心轴承中部的位上，在两边对应点处采用平衡用力的方法就能轻松取出，要避免单边用力，也不能敲打，xwd8摆线针轮减速机，这样会导致轴偏心或者摆线盘受到损坏。

8000系列摆线针轮减速机内部部件曲线板的齿数，与摆线针轮减速机速比的关系

因为摆线减速机是差齿传动，xwd12摆线针轮减速机，

一般单级摆线减速机，xwd10摆线针轮减速机，输入轴旋转一圈，曲线板上移动一个齿，叫做差一个齿传动，这样的话，曲线板的齿数就是速比

一般二级传动的话，一级减速机的摆线为差一个齿传动，速比同上，二级减速

一般为差两个齿传动，这样曲线板齿数的一半就是速比

8000系列摆线针轮减速机使用注意润滑

摆线针轮减速机在使用要按时对油位进行仔细检查，及时做好换油工作，在换油的时候要保持设备内部的清洁，将原有的油污清理干净，检查是否存留有磨损的铁屑，齿轮箱清洗机利用齿轮箱原有的给排油系统和经过滤后的旧油可实现对齿轮箱的清洗、废油快速过滤、加注新油等功能，作业过程不改变硬件设施、不添加清洗剂，保证了齿轮箱安全运营，延长使用寿命。如果没有清除很容易影响工作面和轴承的使用寿命。在注入专用油脂时要注意保证足够的注入量，还要保证质量，所以工作环境要保持干净和整洁，不要让粉尘进入润滑油内。检查减速机的轴径密封圈有没有出现老化的情况或者磨损的情况，要及时更换新的密封圈，保证密封的质量。

8000系列(图)-xwd10摆线针轮减速机-减速机由吴桥县伟鑫减速机厂提供。吴桥县伟鑫减速机厂（www.weixinjsj.com）为客户提供“蜗轮蜗杆减速机,摆线针轮减速机,丝杠升降机,硬齿面减速机”等业务，公司拥有“伟鑫”等品牌，专注于减速机、变速机等行业。欢迎来电垂询，联系人：卢东英。