

pet扭结膜 pet扭结膜包装厂家 华福包装

产品名称	pet扭结膜 pet扭结膜包装厂家 华福包装
公司名称	咸宁市华福包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	咸宁经济开发区旗鼓大道26号
联系电话	15272697966

产品详情

把好印刷关。白点在满版白墨的情况下较易出现，因此油墨印刷流平效果的影响不容忽视，印刷涉及的因素较多而难以一一阐述，提醒一下的注意多做过程监控及巡检。如果白点难以消除，必要的时候可以选择在镀铝面上胶或加大上胶量以求得临时解决方案。

另外有一种情况较为特别，就是复合下机后没有白点，放置熟化一段时间后反而慢慢的出现白点。其起因可根据实际的白点情况来分析，如果白点较细而均匀可考虑溶剂残留偏高，这时应检测其溶剂残留数据并相应改善烘干条件；如果白点稍大并且出现在某些特定色块或者是有规律的位置，可考虑油墨与胶水的相容性问题，另外印刷与复合的机台设备是否有故障缺陷（如印版或压辊磨损、复合压力不平衡等）也是要检查的方面。

提到白点、气泡，许多人都有这方面的经历并有相应的解决经验，实际生产中我们也发现影响因素较多。由于机器、人员等为已定条件，pet扭结膜订做厂家，印刷膜为上一工序的半成品，因此我们对白点问题所做的对比生产实验，pet扭结膜包装厂家，是以胶水、部分工艺参数作变量来满足生产需求的。

从实验情况看胶水确实是主要因素之一，如C胶水可以用较少上胶量就能达到满意的消除白点效果，因此选择合适的胶水配合相应的工艺，要达到理想的效果不难。但生产实验中还是有一些环节值得我们留意

其实复合产品生产过程中出现问题的原因，还有很多是看不见摸不着的，如果我们只从看得见、摸得着的东西去分析查找原因是不够的，且也很难找到真正能解决问题的办法。在生产中遇到问题时，更多时候需要我们根据一些看似没有实际存在的因素，把我们多年的经验及各种材料的性能等综合到一起，然后凭我们的想象，pet扭结膜，在我们的脑子中把它们放大（这点很重要）去分析，镀铝pet扭结膜包装厂家，去理解，去判断，去解决它。例如像镀铝膜复合的转移问题，分切后的膜卷窜卷的问题，制成袋子后开口性不好或部分袋子不平整卷边翘角等问题的原因分析就是这样。

pet扭结膜-pet扭结膜包装厂家-华福包装(推荐商家)由咸宁市华福包装材料有限公司提供。咸宁市华福包装材料有限公司（www.huafupacking.cn）位于咸宁经济开发区旗鼓大道26号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华福包装在包装产品设计及加工中享有良好的声誉。华福包装取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。华福包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.huafubaozhuangdlm.com）还是从事镀铝膜制作，镀铝膜厂家，镀铝膜的厂家，欢迎来电咨询。