

小型滚筒干燥机型号 华茂机械设备有限公司 宁夏小型滚筒干燥机

产品名称	小型滚筒干燥机型号 华茂机械设备有限公司 宁夏小型滚筒干燥机
公司名称	郑州华茂机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市东工业园区
联系电话	13613848268 13613848268

产品详情

电热辐射转换率99

性能指标1、热源温度：1300 2、使用辐射温度(可调)40 -900 3、使用峰值波长范围(可调)0.43-50 μ m4、表面法相总辐射率 0.915、吸收体法相总辐射率 0.946、热响应时间 2min7、热辐射转换率99.9%8、反射体法向总辐射率0.05-0.109、电热辐射转换率80%

滚筒烘干机主要由回转体、扬料板，传动装置，支撑装置及密封圈等部件组成。干燥机是一个与水平方向略成倾斜的圆筒，物料从较高的一端加入，高温热烟气与物料并流进入筒体，随着筒体的转动，物料由于重力的作用运行到较低一端。在圆筒内壁上装有抄板，把物料抄起又洒下，小型滚筒干燥机型号，使物料与气流的接触表面增大，以提高干燥速率并促进物料前行。干燥后的产品从底端下部收集。

一些小型滚筒干燥机设备出现问题的原因

1、有些用户发现小型滚筒干燥机设备的内部易损件的寿命及其短。造成原因:制造厂家选用的是材质比较差的材料来进行加工，小型滚筒干燥机报价，偷工减料，这个归根结底就是质量的问题，所以要保障质量过关。

2、烘干结束后物料的干湿度不均匀，且制棒没有办法进行正常的工作。造成原因分析：

操作者的操作不正当，或者是原料本身就是成团状的。

3、烘干完成后物料无法达到要求的烘干效果，含水量多。产生的原因：用户要按照设备的生产能力来进行加料，同时也要提供与之相对应的热量供给。解决的办法就是加大火炉的温度，降低喂料的重量。

4、烘干之后的物料过于干燥含水量低于生产要求。分析成因，小型滚筒干燥机视频，一般是由于热量供应过足，且喂料过少终导致的烘干过足。

5、小型电加热烘干机设备出现下部滑料盆以及进风管出现堵塞的状况。原因分析：配备的炉型型号不适合，可以通过使用高温沸炉来达到改变进风方式的效果。

在用户使用小型滚筒干燥机设备的时候，宁夏小型滚筒干燥机，当时间久了就会发生一些问题，有经验的用户可以很好地解决问题，但是对于一些经验不够充足的用户我们随时可以为你们解决问题。

小型滚筒干燥机型号-华茂机械设备有限公司-宁夏小型滚筒干燥机由郑州华茂机械设备有限公司提供。郑州华茂机械设备有限公司（www.huamaozz.com）在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华茂机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：许经理。