

富田磨具 全自动磨刀机直销价格 潍坊全自动磨刀机直销

产品名称	富田磨具 全自动磨刀机直销价格 潍坊全自动磨刀机直销
公司名称	临沂市兰山区富田磨具商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区临西二路与银雀山路交汇处向西100米路北沿街
联系电话	15866937788

产品详情

磨刀机按钮失效了怎么办

全自动磨刀机厂家告诉我们，对于应用时间长了的磨刀机在使用的过程中，经常会出现一些意外状况，例如按钮失效，这时候该怎么处理呢？

据全自动磨刀机厂家介绍，当出现了上述情况，要做好检查工作，首先检查按钮是否完好；再就是检查电器箱内电器元件是否完好；还有要检查电流继电器是否工作；还不能忘了检查相关电路，参考电器工作原理图；还有航空插头是否连接好。

除此之外，还要检查三相动力电是否正常，检查保险丝是否有烧坏或断路保护器跳闸，检查变压器是否正常，做好上述工作，相信您就找到了磨刀机按钮为什么失效了。

影响磨刀机锋利度因素有哪些

磨刀机的锋利度是我们使用时注重的部分，它的锋利度可以提高我们的工序效率，给公司带来经济效益，磨刀机厂家教大家影响锋利度的因素。

1. 磨刀机安装，调整对磨刀的影响：
2. 研磨剂成分对磨刀的影响：

3. 磨刀时操作方法对磨刀的影响：

本公司拥有雄厚的实力，已经有了较强的生产规模。是集生产、加工、销售于一体的专业磨刀机生产厂家。

磨刀机主要针对针对车刀，钻头，铣刀，雕刻刀，潍坊全自动磨刀机直销，电脑雕刻机，PLC触摸屏全自动磨刀机直销，刻模铣床，加工中心，CNC，刻字机，刻线机，打标机等金属设备的磨削。磨刀机厂家教我们它的操作过程。

1、将刀放到刀台上，全自动磨刀机直销价格，调整刀具的探出量为0.5-1.0cm左右，刀的两端探出量要相同，可用顶丝微调。接通电磁装置按钮的增磁开关，使刀吸附在刀台上。调整好砂轮与刀片角度的位置，如发现刀片与砂轮接触，应转动进刀手轮，使其分离。

2.接通电源，开启电源开关，机器进入正常的工作状态。

富田磨具(图)-全自动磨刀机直销价格-潍坊全自动磨刀机直销由临沂市兰山区富田磨具商行提供。“磨刀机,全自动磨刀机,印刷磨刀机”就选临沂市兰山区富田磨具商行（www.lyfutianmj.com），公司位于：临沂市兰山区临西二路与银雀山路交汇处向西100米路北沿街，多年来，富田磨具坚持为客户提供好的服务，联系人：王董盛。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。富田磨具期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.lyfutianmj.com）还是从事磨刀机，全自动磨刀机，印刷磨刀机的厂家，欢迎来电咨询。