

锡林郭勒盟齿轮箱维修 鼎辉掘进机维修 齿轮箱维修保养

产品名称	锡林郭勒盟齿轮箱维修 鼎辉掘进机维修 齿轮箱维修保养
公司名称	太原市鼎辉工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区西中环北中环交叉口
联系电话	13485335922 13485335922

产品详情

太原鼎辉工贸有限公司

5.第yi运输机

- (1) 链条的张紧程度是否合适；
- (2) 检查刮板、链条的磨损、松动、破损情况。
- (3) 从动轮的回转是否正常。

6.水系统

- (1) 清洗过滤器内部的脏物
- (2) 清洗堵塞的喷嘴

7.配管类

如有漏油处，应充分紧固接头或更换O型圈

8.油箱油量

如油量不够，应加油

9.油箱的油温

油冷却器进口侧的水量充足，应保证冷却效果70 以下

10.油泵

- (1) 油泵有无异常音响；
- (2) 油泵有无异常温升现象。

11.液压马达

- (1) 液压马达有无异常音响；
- (2) 液压马达有无异常温升现象。

12.换向阀

- (1) 操纵手柄的操作位置是否正确；
- (2) 有无漏油现象。

太原市鼎辉工贸有限公司是一家以生产经营及维修掘进机配件为主的专业化公司。目前公司主要产品有：太原煤科院EBJ120、EBZ160、EBZ220、EBZ260掘进机配件，三一160掘进机、佳木斯135、150掘进机履带板、履带销等。

鼎辉工贸小知识：中轴的分类？

花键中轴：两种制式的外观区别就在于一个是8角花键（OCTALINK），齿轮箱维修厂家，另一个是10角花键；一个齿纹较顿且轴向长度较小（OCTALINK），另一个齿纹较尖间距较密且轴向长度较大。花键中轴与方孔中轴相比，接触面更多更细密，与曲柄能更好的结合，不易松动，轴心直径更大，强度高力量传导好，齿轮箱维修保养，所以逐渐取代了方孔中轴原有的地位。

关键词：山西120掘进机维修，太原120掘进机维修，120掘进机配件

太原市鼎辉工贸有限公司是一家以生产经营及维修掘进机配件为主的专业化公司。目前公司主要产品有：太原煤科院EBJ120、EBZ160、EBZ220、EBZ260掘进机配件，锡林郭勒盟齿轮箱维修，三一160掘进机、佳木斯135、150掘进机履带板、履带销。兼营各种国内掘进机吸、回油滤芯、高压过滤器、滤芯，掘进机部分电器件、液压件。此外，公司承揽煤矿设备整机大修、零部件修理。

鼎辉工贸小知识：行星减速机故障分析

针对渗漏问题，传统方法需要拆卸并打开减速机后，更换密封垫片或涂抹密封胶，齿轮箱维修价格，不仅费时费力，而且难以确保密封效果，在运行中还会再次出现泄漏。美嘉华高分子材料可现场治理渗漏，材料具备的优越的粘着力、耐油性及350%的拉伸度，克服减速机振动造成的影响，很好地为企业解决了减速机渗漏问题。

锡林郭勒盟齿轮箱维修-鼎辉掘进机维修-齿轮箱维修保养由太原市鼎辉工贸有限公司提供。太原市鼎辉工贸有限公司（www.tydinghuigm.com）是从事“掘进机配件,维修”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏经理。