

【会胜漆】厂家生产 辽宁防撞墙反光漆稀释剂是配套的吗

产品名称	【会胜漆】厂家生产 辽宁防撞墙反光漆稀释剂是配套的吗
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市汇胜化工有限公司

水性反光漆出现流坠现象要怎么避免？

施工操作不好，比较常见的就是反光油漆出现流坠现象，那要如何避免出现这一问题呢？

1. 选择一款好的水性反光漆自然是不可少的，高质量的反光油漆具备更好的操作性、附着力强；
2. 被施工底材表面要做施工前的清洁处理，特别是附着在表面的油污，要及时清理干净，同时保持表面干燥；
3. 注意施工环境的温度变化，过低的温度情况下不宜进行施工；
4. 进行涂刷施工时，要注意保持同一方向，不可反复进行涂抹，注意漆膜的厚度情况，厚薄要均匀；
5. 要选择和水性反光漆配套的稀释剂进行使用，稀释剂和反光油漆的比例要恰当。

水性反光漆的特性

1.反射光线。它是反光漆zui明显，zui关键的特性，反光漆可以反射光线，另外反射率十分高，只需要涂刷一层就可以有非常好的反光实际效果。反光漆一般是用黄色和黑色搭配，这种反光标志可以具有非常大的警示功效。

2.漆层光亮，耐老化能好。历经长期的风吹日晒，紫外光辐射源以后，反光的实际效果仍然非常好。

3.干燥时间快，实际操作便捷。反光漆在常温状态就能够固化，干燥需要的時間少，防撞墙反光漆是环保产品吗，施工方法多种多样，并且十分便捷。

4.附着力强。无论是金属材料底材還是混凝土，不容易出现脱落问题。

水性反光漆的漆膜表面出现局部的收缩，好像水洒在蜡纸上一样，斑斑点点露出底材的花脸状现象；这个现象叫做离油，又被称为鱼眼、发笑、缩孔等。

导致反光漆出现离油的原因有：

- 1.底材没有处理干净，残留有水分、油污等
- 2.工作环境被污染，使用的喷涂工具没有清洁干净
- 3.涂料中混入了水份、油污等
- 4.擅自加入了不是配套的溶剂

【会胜漆】厂家生产-辽宁防撞墙反光漆稀释剂是配套的吗由东莞市汇胜化工有限公司提供。“反光漆,防腐漆,丙烯酸地坪漆,冷涂划线漆”就选东莞市汇胜化工有限公司（www.hshs333.com），公司位于：东莞市虎门镇连升北路佰成大厦，多年来，汇胜化工坚持为客户提供好的服务，联系人：周小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。汇胜化工期待成为您的长期合作伙伴！首先把干喷的漆膜表面清除干净，然后调整好喷涂距离在进行重新喷涂。