

3.5/75回转窑 格林重工 湖南二手3.5/75回转窑

产品名称	3.5/75回转窑 格林重工 湖南二手3.5/75回转窑
公司名称	郑州格林重工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市北山口镇西河村
联系电话	13603827159

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州格林重工机械制造有限公司

3.5/75回转窑

一般立窑是人工加料和人工卸料或机械加料，人工卸料；机械立窑是机械加料和机械卸料。机械立窑是接连实际操作的，它的产、品质及劳动效率都比一般立窑好。依据装饰建材技术性现行政策规定，中小型水泥厂运用机械化立窑，逐渐替代一般立窑，混凝土工业生产在发展趋势全过程中出现了不一样的生产制造方式和不一样种类的旋转窑，按干料制取的方式可分成干式生产制造和湿式生产制造，四川二手3.5/75回转窑，与生产制造方式相一致的回转窑分成干式回转窑和湿发回转窑两大类。因为窑内窑尾热交换器设备不一样，又可分成不一样种类的窑。3.5/75回转窑

3.5/75回转窑

在烧制高温煅烧窑的过程，根据煅烧窑的火焰位置不同其燃料燃烧的效果不同，不同位置对燃料燃烧会产生一定的影响。了解回转窑在烧制中，需要了解其不同位置产生的具体燃烧效果。燃料燃烧在火焰的形状、位置上在具体操作中议案是不同的。

选用煤粉作为燃料，一般需要通过喷煤嘴喷出适量的煤粉，煤粉被点燃后此案恩产生火焰。而火焰一般喷出需要经过相应的雾化等过程，同时也会有一定的蒸发作用。在燃烧中燃料喷出多少会影响火焰，一般火焰的位置也就是燃烧具体是根据喷煤的数量大小来定的。3.5/75回转窑

若出现较长时间的黑烟，一般火焰位置就相对靠尾部燃烧，河南二手3.5/75回转窑，初次以外与喷煤管的具体安装位置有关，并且与常温影响以及气流的流速，湖南二手3.5/75回转窑，煤粉的蒸发量等都是有关系。

在生产中注意火焰的不同方向，根据不同的方向，要采取适当的控制措施。这样使用的高温煅烧窑根据具体生产情况不同，其火焰的位置也不同，需要具体分析具体处理。

在操作过程中假如发觉烧制的物料发粘、物料旋转不灵便，而且随着饼状物料、这表明窑内温度过高、这时应当降低窑头用煤量，加大流失风使火苗增加，那样能够合理的减少窑内过高的温度。假如发觉窑内物料带起高宽比较低，而且沿着保温砖表层滑掉，3.5/75回转窑，物料散发没有黏性，表明烧成带温度过低，此刻应当加大用煤量提升窑内温度，另外加大内流风降低流失风，减少火苗，集中化烧成带温度、使水泥熟料煅烧一切正常。3.5/75回转窑

3.5/75回转窑-格林重工-湖南二手3.5/75回转窑由郑州格林重工机械制造有限公司提供。郑州格林重工机械制造有限公司（www.zzgelin.com）有实力，信誉好，在的节能设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进格林重工和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.zzgelin.com）还是从事二手雷蒙磨粉机出售，求购二手雷蒙磨粉机，雷蒙磨粉机全新定做的厂家，欢迎来电咨询。