

玻璃钢采光瓦雨棚 安得厂家批发全国发货 玉树玻璃钢采光瓦

产品名称	玻璃钢采光瓦雨棚 安得厂家批发全国发货 玉树玻璃钢采光瓦
公司名称	潍坊安得建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城开发区营东路8号
联系电话	18365627777

产品详情

随着屋面瓦行业的不断发展，越来越多的树脂瓦涌入大众视野。现在市面上的树脂瓦拥有多种颜色，相信不少朋友也会担心树脂瓦褪色的问题，下面，小编就这一问题，玻璃钢采光瓦雨棚，做一个简单的解答，希望对您有所帮助！

树脂瓦选用高耐候性工程树脂作为瓦的表面材料，在自然界中具有超常的耐久性，是现代民居住宅、别墅、仿古建筑、新农村建设的普遍选择。树脂瓦在民居中受欢迎的特性之一就是它颜色靓丽，且持久不褪色，也有一部分人对于树脂瓦的颜色持怀疑态度，认为太艳丽的颜色不会太持久或者是树脂瓦厂家在瓦的表面添加了化学喷剂，会对身体及环境造成危害。下面就让小编为大家介绍一下树脂瓦不褪色的科学原理吧！树脂瓦颜色不褪的科学原理：其实颜色艳丽并不代表其有毒性，只是技术先进的一种体现。树脂瓦产品的常规颜色一般为红色、仿古灰色、蓝色等等，也可以根据客户的需要进行定制生产，树脂瓦颜色靓丽持久取决于树脂瓦表面的高耐候工程树脂ASA材料，这种ASA材料的复合使树脂瓦产品，屋顶玻璃钢采光瓦，长期暴露在紫外线、湿气、高、低温等情况下，仍能保持其颜色的稳定性，据美国亚利桑那和佛罗里达等日光照射强烈地区户外使用结果证明，可以确保10年解决现在大部分屋面瓦的褪色老化问题，延长屋面瓦的使用寿命。

一、采光板外观发黄或发绿，养殖玻璃钢采光瓦，颜色不正常都是劣质树脂不纯引起。起皱，有明显气泡裂纹，加强筋间距扭曲，这些都是工艺技术不成熟及采光板设备比较老旧引起。

二、采光板整体厚度不均匀，两边厚中间薄及四边厚中间薄的采光板，在使用中耐老化能力远远低于实际厚度，厚度均匀采光板重量就重些，两边厚中间薄及四边厚中间薄的采光板完全就是偷工减料降低成本，赢的是商家，害苦了用户。

三、透光浑浊，松花皮蛋状裂纹。透光浑浊是由原材料玻璃纤维和树脂比例不恰当引起，松花皮蛋状裂纹是在生产过程中固化采光板固化剂比例不正确及原材料不合格引起。

四、和同规格彩钢板配和松动，板型和彩钢板板型不太一致。主要是采光瓦厂家型号规格版型模具磨损或开模具开小了引起。

采光瓦的固定方式：

我们都知道采光瓦可以在摄氏-40 — 120 温度范围内保持性能稳定，无高温软化，高寒脆化现象，采光瓦以优异的防腐性能、较高的透光率和的环保节能功效而被广泛应用于工业厂房屋面墙面采光，农业蔬菜大棚保温采光，公共体育场馆屋面采光，对于采光瓦的固定来说，有多种不同方法的：

首先，如果是聚碳酸酯采光瓦，就要采用铝型材扣件来固定，如果是波形采光瓦，

我们都知道采光瓦可以在摄氏-40 — 120 温度范围内保持性能稳定，无高温软化，高寒脆化现象，采光瓦以优异的防腐性能、较高的透光率和的环保节能功效而被广泛应用于工业厂房屋面墙面采光，农业蔬菜大棚保温采光，公共体育场馆屋面采光，对于采光瓦的固定来说，玉树玻璃钢采光瓦，有多种不同方法的：

首先，如果是聚碳酸酯采光瓦，就要采用铝型材扣件来固定，如果是波形采光瓦，就要采用采光瓦支架和自攻螺钉连固定，再打胶密封，采光瓦的位置一般设置在跨中。然后，如果是要用自攻钉连接，就必须有盖板，而且要注意将采光瓦在打自攻钉处开孔大些，否则采光瓦冷热变形较大，容易被自攻钉剪破，产生裂纹，这样就会影响使用，但是要注意无论是采用什么连接方式，一定要考虑安全性重要。

玻璃钢采光瓦雨棚-安得厂家批发全国发货-玉树玻璃钢采光瓦由潍坊安得建材有限公司提供。潍坊安得建材有限公司（www.sdadjc.com）为客户提供“玻璃钢瓦，采光瓦，采光板，防腐瓦，玻璃钢平板”等业务，公司拥有“安得”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：王凯。