

# 水性漆厂家销售 招商加盟 山东水性漆厂家

产品名称	水性漆厂家销售 招商加盟 山东水性漆厂家
公司名称	中山市鑫葵化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市神湾镇神湾大道南
联系电话	13420452626

## 产品详情

中山市鑫葵化工有限公司座落于风景秀丽的伟人故里中山市神湾镇。总公司中港向日葵化工有限公司始创于20年，成立于香港，后因业务扩展需要创立分公司：中山市鑫葵化工有限公司，集研、制作、销售、技术服务为一体的专业木器和工业涂料的企业。

进入新世纪，涂料行业发展迎来了黄金十年。但近两年行业发展却明显“失速”，各项主要经济指标增速放缓、下游产销形势不佳、原材料人工成本上涨、结构调整压力凸显。撇开增速明显降低，有一个事实我们必须直面：涂料行业仍是一个附加值不高的行业，一直徘徊在的低利润率水平，高技术含量、高附加值的产品比例不高；企业的创新投入和创新动力不足，产品在低端徘徊，产业集中度不高，水性漆厂家加工，同质化竞争没有得到根本解决。据此判断，产业结构调整、产品升级换代、创新驱动发展是涂料行业的主要矛盾和主攻方向 [1]。2012年中国涂料行业增长实现了“软着陆”，更难能可贵的是在转型升级上迈出了坚实的步伐。2013年，涂料行业发展仍处于重要的战略机遇期，涂料行业的客户端均出现了向好的趋势，工业化、城镇化、信息化和农业现代化加快推进，新兴产业快速崛起，为涂料行业经济增长提供了广阔的舞台。这些有利因素为涂料行业走出困境、由大做强提供了难得的契机。涂料行业应该从根本上转变生产、营销以及使用、消费的理念，走差异化、涂料涂装一体化、细分专业化的新路，加快向绿色发展转型。

### 漆膜粗糙

1、问题现象：涂料涂饰在物体表面上，涂膜中颗粒较多，颗粒形同般的凸起物，手感粗糙、不光滑。

2、问题原因：

(1) 有灰尘、砂粒等杂物混入涂料中。

(2) 调配漆料时，产生的气泡在漆液内未经散尽即施工，宁夏水性漆厂家，尤其在寒冷天气容易出现气泡散不开的现象，使漆膜干燥后表面粗糙。

(3) 施工环境不洁，有灰尘、砂粒落于涂料中，或油刷等刷涂工具粘有杂物。

(4) 基层处理不合要求，打磨不光滑，灰尘、砂粒未清除干净。

### 3、解决对策：

(1) 调配好的涂料在刷涂前，必须经过滤布过滤，以除去杂物。

(2) 漆油调配好后，应静置15-20分钟，待气泡散开后再使用。

(3) 刮风天气或尘土飞扬的场所不宜进行施工，刚刚涂完的油漆要防尘土污染。

(4) 基层不平处理应用腻子填平，再用砂纸打磨光滑，擦去粉尘后再刷涂涂料。(5) 涂膜表面已产生粗糙现象，可用砂纸打磨光滑，然后再刷一遍面漆。对于装修，可用砂纸或砂蜡打磨平整，后打上光蜡、抛光、抛亮。

### 看

选购涂料时，首先要从产品包装、说明书、检测报告中看清两个重要指标，一是耐刷洗次数，一个是VOC和甲醛含量。前者是涂料漆膜性能的综合指标，它不仅代表着涂料的易清洁性，更代表着涂料的耐水、耐碱和漆膜的坚韧状况。后者是涂料环保健康指标。涂料的VOC和甲醛含量通常代表了涂料的环保性能，指标应该越低越好。

### 闻

闻一下要买的涂料，水性漆厂家批发，味道越小越好。如有刺鼻气味或香味都是可怀疑的。真正的净味涂料应该只有淡淡的涂料味道，而不是靠添加香料遮盖气味的。真正好的涂料，VOC为零或非常低，因此味道很小。

### 摸

可以通过查看或触摸涂料的样板，水性漆厂家销售，来辨别漆膜的质量。好的乳胶漆通常漆膜比较致密、细腻、有光泽；而差的乳胶漆通常都比较粗糙。

### 试

各种品牌的专卖店通常都陈列有产品的样板，可以通过各种不同测试方法，查看漆膜的性能，如：耐擦性、耐沾污性、有的涂料可能对其指标没有标注，必须让销售人员对其指标进行负责的解答。

### 刷

如果可能的话，是自己动手试一下涂料。打开涂料桶盖，用木棍搅动涂料，看内部是否有结块，如果有结块，则说明该涂料已坏。用木棍挑出一点涂料，观察其下流状态，如果该涂料成丝状连续下流，而不是断成一块一块，说明该涂料流动性好，装饰效果好。用手捻一捻涂料，可以感觉出它的细腻度，越细越好。如果商店有刮板器，可以借来刮一下看细度，越细越好。可用刮板器在黑白纸上刮一下膜，可以比较其对白色和黑色的遮盖情况，对黑色遮盖越好，说明其遮盖力越好，也可以用刷子亲自刷一下，亲身体会一下漆的气味、流平行、遮盖力等性能。

水性漆厂家销售-招商加盟-山东水性漆厂家由中山市鑫葵化工有限公司提供。中山市鑫葵化工有限公司（[www.zsxinkui.com](http://www.zsxinkui.com)）为客户提供“漆油漆喷漆刷漆翻新漆，油性漆，水性漆等”等业务，公司拥有“鑫葵漆”等品牌，专注于家具用涂料等行业。欢迎来电垂询，联系人：彭经理。