

通华机械 小型压路机价格 保定小型压路机

产品名称	通华机械 小型压路机价格 保定小型压路机
公司名称	山东通华机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新技术开发区第七工业园
联系电话	18678752999 18678752999

产品详情

【36°C坚守】小型压路机出动，保定小型压路机，路面修补更平整啦！

今天是个阳光明媚的好日子，晴朗+高温的双重条件，让直属分局上坂公路站决定，对国道319线北环城路新厝路口。红绿灯处的数个大坑槽进行修补，红绿灯的地方，坑槽总是比较多。这是因为车辆刚起步时，轮胎的摩擦力较大（相较车辆正常行驶时），因此车子总爱‘刨坑’。所以我们有时候会发现红绿灯处的坑槽是对称的，都在斑马线前车辆起步的地方。

直属分局工程技术人员为了让沥青的粘合度达到gao，今天没有采用冷补技术，而是用热拌沥青混合料进行修补。养护工人们先摆好安全警示标志，用扫把等工具将坑槽里的沙石、泥土清干净，然后均匀地涂上一层乳化沥青，再将热拌沥青混合料倒入在坑槽中，迅速用铲子摊平。虽然沥青料又热又臭，但养护工人们没有叫苦，仍然细致地确保沥青料充足而均匀地铺涂，又不过多的漫出。后出动了小型压路机对修补区域进行夯平，确保路面平整。“这种小型压路机虽然看着不大，但它的震荡力可以达到3吨。而且因为体型小，小型压路机多少钱，所以操作容易，转向方便，很适合路面修补的。用了它之后，修补后的路面更平整了。”上坂公路站的养护工人笑呵呵地说道。之后，直属分局也对九龙大道客运中心站外的小坑槽进行了修补。

维护保养小型压路机误区

1、新品不经选配

小型压路机换装汽缸套活塞必须检查标准缸套与活塞的尺寸分组代号，装用的缸套和活塞必须使二者的尺寸分组代号相同，以保证标准的配合间隙。

2、汽缸间隙测量不准

测量时规定以椭圆长轴方向的间隙为准，即测量活塞裙部垂直于活塞销孔测量。

3、明火加温活塞

明火直接加热活塞，小型压路机厂家，活塞各部分薄厚不均，热胀冷缩度不一，容易引起变形，如达到一定高温，自然冷却后金属组织会遭到损坏而降低耐磨性，使用寿命会大大缩短。

4、砂布打磨轴瓦

不少维修工为增加瓦与轴的接触面，就有砂布打磨轴瓦，因沙粒硬，合金软，打磨时沙粒很容易嵌入合金里，发动机工作时加速轴瓦的磨损，缩短曲轴的使用寿命。

5、机油只加不换

使用过的油中机械杂质残留很多，小型压路机价格，即使放尽，油底壳及油路中仍存有杂质。

为了更好地避免由于不适当操作而引起的故障，提高小型压路机的使用可靠性，延长设备的使用寿命，现将小型压路机使用中注意事项介绍如下：

- 1、小型压路机启动前应对照使用说明书检查各个系统中的油位、液位急冷却液是否正常、可靠，检查各连接部位的螺栓是否松动。
- 2、检查电器系统是否完好。
- 3、检查小型压路机附近及下面是否有人或障碍物。
- 4、检查振动开关是否断开及变速箱档位是否处于空档。
- 5、检查所有仪表、方向盘、制动系统、车灯和喇叭是否正常、安全可靠。

通华机械(图)-小型压路机价格-保定小型压路机由山东通华机械有限公司提供。山东通华机械有限公司（www.thjxz.com）有实力，信誉好，在山东 济宁 的压实机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进通华机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.ylj0.com）还是从事2吨压路机，2吨小型压路机，2吨小型压路机厂家的厂家，欢迎来电咨询。