

上下刨刨锯机 强瑞木工机械 上下刨锯机

产品名称	上下刨刨锯机 强瑞木工机械 上下刨锯机
公司名称	金华市强瑞木工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市婺城区洋埠镇戴家村加油站旁
联系电话	13957991453

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：金华市强瑞木工机械有限公司

金华市强瑞木工机械有限公司（原金华市科瑞木工机械厂）是中国木工机械行业的国家高新技术企业。

【四面刨】【单面压刨】【压刨机】【刨锯机】【双面刨】

木工四面刨产生缺陷的原因及四面刨刀具的使用方法

上表面或下表面有凹坑

产生原因：

- 1、刨削排除不畅
- 2、压紧滚筒被刨削阻塞
- 3、滚筒表面损伤

解决办法：

- 1、检查四面刨排尘管的风力和防尘罩是否严密
- 2、消除压紧滚筒刨削
- 3、车磨滚筒表面

木料表面出现凸起条纹

产生原因：四面刨刀刃有缺口

解决办法：将缺口处磨平或更换

强瑞木工机械期待您来电洽谈合作！

金华市强瑞木工机械有限公司（原金华市科瑞木工机械厂）是中国木工机械行业的国家高新技术企业。

【四面刨】【单面压刨】【压刨机】【刨锯机】【双面刨】

全球木工机械行业发展趋势分析

板式家具潮流长期向好

关于木工机械的含义。按照从林木到家具制作过程中不同产品形态，可将机械设备分为：林业机械、木工及人造板机械、家具机械。

国际上通常把家具机械、木材加工机械、木制品加工机械纳入木工机械，不包括人造板机械和林业机械。而我国的木工机械通常把人造板机械、林业机械并入统计。

强瑞木工机械期待您来电洽谈合作！

金华市强瑞木工机械有限公司（原金华市科瑞木工机械厂）是中国木工机械行业的国家高新技术企业。

【四面刨】【单面压刨】【压刨机】【刨锯机】【双面刨】

四面刨除可以进行平面加工外，还可以进行开榫、开槽、直线、型面的加工，这是传统的平刨、压刨所无法相比的，金华四面刨价位，上下刨刨锯机，在一台机床上进行几种工艺加工，上下刨锯机，扩展了

机床的加工工艺范围，拓宽了机床的加工通用性。

在不增加机床的前提下，金华四面刨，即可以增加产品品种，又减少机床的购置投入，木工刨锯机，减少车间的面积，从一定程度上相对减少了产品的成本，提高了企业的生产效益。

强瑞木工机械期待您来电洽谈合作！

上下刨刨锯机-强瑞木工机械(在线咨询)-上下刨锯机由金华市强瑞木工机械有限公司提供。金华市强瑞木工机械有限公司（www.jhqiangerui.com）在木工机床这一领域倾注了诸多的热忱和热情，强瑞木工机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡女士。同时本公司（www.jhkerui.com）还是从事浙江木工机械，浙江木工机械设备，浙江木工机床的厂家，欢迎来电咨询。