

带式压滤机厂家 环保带式压滤机厂家 诸城恒成环境

产品名称	带式压滤机厂家 环保带式压滤机厂家 诸城恒成环境
公司名称	诸城市恒成环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市经济开发区
联系电话	13869605550

产品详情

带式压滤机出料浑浊的原因及解决方法：

1、滤布缝合处开线。如果发现滤布缝合处开线造成的问题，要取下滤布重新进行缝合。滤布破损。带式压滤机对滤饼进一步脱水采用压缩空气充填隔膜，由隔膜变形产生两维方向上的压力破坏颗粒间形成的拱桥，将残留在颗粒空隙间的滤液挤出。压缩空气压力高可达到1.0MPa。在供料不足，滤饼未充满滤室的情况下进行压榨时，滤板隔膜严重扩张导致滤板破损。当进料中含有较大的固体颗粒，压榨时滤室隔膜侧受力不规则导致隔膜破损。可以仔细的查看滤液流出的清浊的情况，如果是由于个别水嘴滤液浑浊造成的时候，基本由此可以判断此处的滤布出现破损的情况，这个时候，环保带式压滤机厂家，就要检查分析滤布破损的原因了，如果是因为带式压滤机使用不当的情况引起的时候，应该在后续的操作过程中，注意采取正确的操作方法，并更换滤布。

2、滤板和隔膜板之间漏液。带式压滤机在工作的时候，隔膜板和滤板之间的漏液是常见故障之一，其主要原因有：；油压不足；滤布褶皱或滤布上破洞；料泵压力流量高滤板和隔膜板密封面夹有杂物等。

处理方法：根据故障原因可重新调整泵压力和流量，增大油压，在压滤过程中经常保证滤布的平整和清洁，如果发现滤布有破洞一定要及时更换，带式压滤机厂家，每班在后一个循环完成后，应对每块滤布进行冲洗。

3、滤布选型不当。在选择滤布的时候，应该根据自己的滤液特性来选择合适的滤布。如果出现选用不当的情况，就会造成滤布很快就出现问题，如果出现这种情况的混浊，污泥带式压滤机厂家，往往会逐渐变严重，几乎滤布所有的地方都会普遍出现问题。或者是选用的滤布开孔过大，要更换合适的滤布了。
带式压滤机厂家

常见污泥分类

1、生活污水厂二沉池排出的剩余的活性污泥；污泥分类：属亲水性、微细粒度有机污泥，可压缩性能差，脱水性能一般。

2、自来水厂沉淀池或浓缩池排出的物化污泥。

污泥分类：属中细粒度有机与无机混合污泥，大型带式压滤机厂家，可压缩性能和脱水性能较好。

3、工业废水处理产生的经浓缩池排出的物化和生化混合污泥，如造纸厂、印染厂、水洗布厂及酿造厂等；污泥分类：属中细粒度混合污泥，含纤维体的脱水性能较好，其余可压缩性能和脱水性能较好。

4、化工工业废水处理产生的经浓缩池排出的物化和生化混合污泥，如石油化工厂、有机化工厂等。

带式压滤机厂家

高压冲洗装置的目的是清除滤带上等泥饼残渣。每条滤带有一个扁平喷嘴，以5—6巴的水冲洗滤带。

如果在滤带上显示长条脏印，则必须清理相应的喷嘴。为减少保养工作量，应采用不含固体颗粒的清水进行冲洗。带式压滤机厂家

了解更多产品知识请密切关注本网站，或者拨打我公司热线咨询，我们将竭诚为广大用户提供更安全、更人性化的专业服务。

带式压滤机厂家-环保带式压滤机厂家-诸城恒成环境(推荐商家)由诸城市恒成环境科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。诸城市恒成环境科技有限公司（www.hchjzb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.spfsclsb.com）还是从事食品污水处理设备，食品污水处理设备厂家，食品废水处理设备厂家的厂家，欢迎来电咨询。