

天津佳电电机 电气柜防爆改造费用 上海电气柜防爆改造

产品名称	天津佳电电机 电气柜防爆改造费用 上海电气柜防爆改造
公司名称	天津佳电电机成套设备技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区张家窝镇赛达大道以北高泰路以东 联东U谷-云创中心一期10-103-3层
联系电话	13836603892 13836603892

产品详情

Y形接法的电动机误接成

Y形接法的电动机误接成三角形接法或三角形接法器的电动机误接成Y形接法，必须立即停电进行改正。清扫或清洗电动机，除去尘垢或异物并使电动机的鞋通风道保持畅通。做铁芯检查试验，检修铁芯并重新涂漆叠装，若铁芯铁磁生能变差，应重新设计定子绕组，予以补偿。

检查故障原因，上海电气柜防爆改造，若是轴承间隙过大，电气柜防爆改造厂，则应更换新轴承;若是转轴弯曲，则应进行调直处理;若是铁芯出现松动藩或变形，则应对铁芯进行修理。减少电动机起动次数及正、反转次数或根据现场需要选择合适型号的电动机。

隔离电动机附近的高温热源

测量定子电流，若超过额定电流，则需降低负载或更换较大容量的电动机;若是拖动问题，则应排除拖动机械故障，减小拖动阻力。检查冷却水装置是否存在故障;检查周围环境温度是否正常。

检查电动机风扇是否损坏，风扇叶是否变形或固定不牢，必要时可更换新风扇。改善电动机的工作环境，隔离电动机附近的高温热源，避免电动机曝晒于日光之下。天津电机维修小编提醒使用设备要定期进行检查和维修保养。

空调压缩机维修之泄压法：

丈量空调压缩机绕组阻值正常。采用上述三法空调压缩机仍不能运转，后把制冷剂从室外机低压气体纳子处放掉，然后开机同时用水锤重敲空调压缩机下半部，电气柜防爆改造费用，空调压缩机疾速运转。这时可从低压气体加氟处吸入200毫升冷冻油，空调压缩机运转正常后，上好低压气体截门纳子和低压液体截门纳子，后打压，试漏，电气柜防爆改造价格，抽空，加氟，空调压缩机恢复正常。

天津佳电电机(图)-电气柜防爆改造费用-上海电气柜防爆改造由天津佳电电机成套设备技术有限公司提供。“电机成套”就选天津佳电电机成套设备技术有限公司（www.jmsdjct.com），公司位于：天津西青区中北新兴园1号楼5门302，多年来，佳电电机坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。佳电电机期待成为您的长期合作伙伴！