

环保高压发泡机使用方法 石家庄环保高压发泡机 蓬莱忠惠机械

产品名称	环保高压发泡机使用方法 石家庄环保高压发泡机 蓬莱忠惠机械
公司名称	蓬莱市忠惠聚氨酯机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省蓬莱市南环路南
联系电话	13791286052 13791286052

产品详情

蓬莱忠惠聚氨酯公司有专业生产聚氨酯高压发泡机、低压发泡机、汽车座椅生产线、外墙保温板生产线、密封条浇注机、彩瓦夹芯板生产线、等各种全自动生产线及各类聚氨酯相关配套的机械设备。

蓬莱忠惠聚氨酯主要产品有：二组分高压发泡机、三组分高压发泡机、小型移动发泡机机各类高压发泡机配件。欢迎广大新老客户前来洽谈。

环保高压发泡机蓬莱市忠惠聚氨酯机械有限公司专注于聚氨酯高压发泡机、环保型高压发泡机等聚氨酯设备及高压混合头、磁性联轴器等聚氨酯设备配件的生产、销售。欢迎广大客户前来洽谈合作！本公司生产的各类高压发泡机、高压混合头等聚氨酯设备广泛应用于汽车内饰、家用电器、冰箱制冷、保温材料、隔热保温管等诸多领域。

高压发泡机的保养维护

- 1、高压发泡机进气滤芯请定时用吹沉枪清扫，严禁水洗，环保高压发泡机哪家好，必要时更换。
- 2、高压发泡机必须使用专用润滑油，严禁注入其它品牌油脂。

蓬莱忠惠聚氨酯机械有限公司与您共同探讨——高压发泡机重要部件变量泵可能发生的常见机械故障和具体解除方法。

变量泵是高压发泡机的核心。变量泵经常出现的问题有流量不稳定、没有流量输出、泵头漏料等故障。首先可能出现的问题是变量泵流量不稳定。主要原因可能是泵的输入口供料不足或泵的柱塞与内壁间间隙过大引起的，而变量泵吸料不足有可能是因滤网脏或原料罐预压气压太低引起的，这时洗清滤网和加大气压即可。再就是变量泵无流量输出。当变量泵的输出突然变为零时，则很有可能是泵内配油盘与活塞头间压紧的碟型弹片失去弹性或挡圈掉了，石家庄环保高压发泡机，更换碟型垫片和重新安装挡圈即可。当配油盘上的一道浅沟完全磨损消失后，这只配油盘和与它配合的活塞头也就报废了。端盖与活塞外套间有通道让高压原料流动，环保高压发泡机制造商，这两个面间有密封圈，如果它坏了，变量泵输出也没了。再者就是变量泵的漏料。变量泵主轴伸出泵体外处的轴封经常渗漏，需要定期更换轴封和轴套，换轴封时要注意方向和动作要柔和，由于轴套和轴是过盈配合，取下要用专用工具，环保高压发泡机使用方法，注意不要把脏物泵内。安装轴套时要给轴套加热，用工业用的电吹风即可，千万不能用yi快加热。我们在更换轴封时一定要在两道轴封间充以DOP，用以防止空气侵入和润滑外圈。

环保高压发泡机使用方法-石家庄环保高压发泡机-蓬莱忠惠机械由蓬莱市忠惠聚氨酯机械有限公司提供。蓬莱市忠惠聚氨酯机械有限公司（www.zhonghuipu.com）位于山东省蓬莱市南环路南。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前忠惠聚氨酯机械在混合设备中享有良好的声誉。忠惠聚氨酯机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。忠惠聚氨酯机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。