

水上挖掘机出租 文森船挖机租赁规格齐

产品名称	水上挖掘机出租 文森船挖机租赁规格齐
公司名称	城南开发区文森水上挖掘机租赁部
价格	面议
规格参数	
公司地址	城南开发区屈原南路吉祥凤凰城368栋1单元1层101号
联系电话	13235614111

产品详情

主泵的倾斜左右有偏差，操作手柄行走满操作时左右有差值，先导阀、多路控制阀杆的动作，泵控先导压力、泵控先导传感器、行走压力开关可能有异常。左右主泵流量有差值的话，泵的控制流量系统可能有异常，可能异常的部件为：MC电脑板、泵控比例电磁阀、泵倾角调节器、泵倾角调节器阀芯。

如何确认MC电脑板的异常呢？可以测定泵控制用比例电磁阀的输出电流值，或将比例电磁阀的接头端子左左对调，再看一看跑偏现象有无左右反转来予以确认。泵控比例电磁阀的确认可以靠查输出电流值，或将往泵调节器的软管左右对调，看看跑现象是否左右反转来确认之。（注：如将软管和传感器左右对调的话，在操作手柄速带操作时，有可能出现跑偏，请在手柄满操作时进行确认。）

水上挖掘机出租水上挖掘机出租

荆州文森专业专门从事挖掘机水陆工程.现拥有各种进口和国产挖掘机品种.从事挖掘行业有十多年的历史，拥有国内外先进设备二十余台;能适应大、中、小型挖掘任务；满足不同客户的需求。服务热线见图片

如何解决水路挖掘机行走跑偏的故障

行走跑偏其原因主要在于履带的张紧程度，泵控制调节器、多路控制阀、先导阀、行走马达等部位上。

检查故障原因的作业是先以Dr·Ex做故障诊断，在确认传感器等电路部件没有异常情况的基础上，再以下进一步来判断。

1. 根据跑偏方向判断故障是在右操作手柄----4连口控制阀-----右泵-----右侧行走马达这一方还是在另外一方。

2. 根据产进、后退何时出现跑偏的，水上挖掘机出租，如果只是在前进或只是在后退的时候出现的话，问题大都出现在多路控制阀的阀杆是否能正常上下运动，或是行走马达截止阀的溢流异常上。还有，如只在前进的时候出现跑偏的话，也有可能原因在多路控制阀的先导端盖上行走先导软管的连接部，直角接头的接头件插入过深，与里面阀杆的端碰撞区一点上，请予以确认。

城南文森挖掘机使用的基础知识普及

1. 挖掘机是经济投入大的固定资产，为提高其使用年限获得更大的经济效益，设备必须做到定人、定机、定岗位，明确职责。必须调岗时，应进行设备交底。
2. 挖掘机进入施工现场后，驾驶员应先观察工作面地质及四周环境情况，挖掘机旋转半径内不得有障碍物，以免对车辆造成划伤或损坏。
3. 机械发动后，禁止任何人员站在铲斗内，铲臂上及履带上，确保安全生产。

水上挖掘机出租水上挖掘机出租

荆州文森挖机租赁部专业出租水上挖机、水陆挖机的租赁与改装，承接水利大小工程：鱼塘清淤，湖泊沿海，市政工程，光伏打桩等。服务热线见图片

水上挖掘机出租-文森船挖机租赁规格齐(图)由城南开发区文森水上挖掘机租赁部提供。城南开发区文森水上挖掘机租赁部（wenmiaowjj888.com）在挖掘机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，文森挖掘机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：敖文。