

# 鑫隆昌护栏 泸州喷塑防撞栏杆

产品名称	鑫隆昌护栏 泸州喷塑防撞栏杆
公司名称	山东鑫隆昌金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园
联系电话	15376839990 15376839990

## 产品详情

说到喷塑防撞栏杆，大家应该是十分的熟悉了，因为在我们的生活中喷塑防撞栏杆的应用也越来越广泛，尤其是在马路上，为了保障行人的安全，道路喷塑防撞栏杆就更多了。但是我们经常会看到有一些道路喷塑防撞栏杆被污染呢?那么大家知道喷塑防撞栏杆污染的原因吗?我们只有知道原因才能去解决，今天我们专门请来了喷塑防撞栏杆厂家来为大家讲述道路喷塑防撞栏杆污染的原因，喷塑防撞栏杆，下面就让我们跟着我公司一起来看看吧!

### 浅谈道路喷塑防撞栏杆被污染的原因

对于喷塑防撞栏杆表面上油污多而腐蚀少的冷轧钢板，表面处理的重点就是去除油脂。可进行脱脂清洗而不进行除锈处理。如果喷塑防撞栏杆上的油污主要是可发生皂化反应的油脂，那就应该选择以强碱为主要成分的清洗剂，促使它发生皂化反应而被去除;如果油污的主要成分是不能发生皂化反应的矿物油，那么就应选择具有润湿分散乳化能力的表面活性剂作为清洗剂，使它被乳化、分散而脱离喷塑防撞栏杆表面。

城市道路交通事故统计资料表明：车辆冲撞路侧(右侧)和中央分隔带(或左边路侧)的事故比例大致相当；车速越快，事故损失一般也越大。随着城市建设的快速发展，设计速度较大的城市道路、跨江跨河或高架桥梁等的大量修建，车辆坠落桥下或驶入对向车道造成严重事故的情况各地均有发生，喷塑防撞栏杆的作用显得尤为重要。另外，随着城市道路交通量的快速增加，发生在护栏上游端头、不同类型护栏的过渡段、中央分隔带护栏开口处等护栏衔接处的交通事故也越来越多，这些位置已经成为安全防护设施体系中的防护漏洞或薄弱环节，需要合理处置，以使喷塑防撞栏杆的安全防护形成一个完整的体系。

## 环境管理措施

1. 施工现场离居民区较近时，应采取隔声措施，尽可能避开夜间施工，防止噪声。
2. 模板涂刷隔离剂应采取措​​施，防止污染钢筋和周围环境。
3. 凿毛清扫时，应采取降尘措施，防止扬尘。

## 职业健康安全管理措施

1. 施工前桥梁外侧应搭脚手架，设工作平台，挂安全网。
2. 在桥梁外侧施工的工作人员应系安全带。
3. 施工中严禁向桥下抛掷物品。
4. 混凝土浇筑时的施工车辆设专人统一调度，吊车、泵车必须由持上岗证的信号工指挥。
5. 夜间施工必须有足够的照明设施。