

山东隆创钢铁公司 浙江H型钢定做

产品名称	山东隆创钢铁公司 浙江H型钢定做
公司名称	山东隆创管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区许营镇汪庄工业园166号
联系电话	19163539777

产品详情

H型钢定做的产品规格很多，分类方法有以下几种。

(1)按产品的翼缘宽度分为宽翼缘、中翼缘和窄翼缘H型钢。宽翼缘和中翼缘H型钢的翼缘宽度B大于或等于腹板高度H。窄翼缘H型钢的翼缘宽度B约等于腹板高度H的二分之一。

(2)按产品用途分为H型钢梁、H型钢柱、H型钢桩、极厚翼缘H型钢梁。有时也将平行腿槽钢和平行翼缘丁字钢也列入H型钢的范围。一般以窄翼缘H型钢作为梁材，以宽翼缘H型钢作为柱材，据此又有梁型H型钢和柱型H型钢之称。

(3)按生产方式分为焊接H型钢和轧制H型钢。

(4)按尺寸规格大小分为大、中、小号H型钢。通常将腹板高度H在700mm以上的产品称为大号、300~700mm的称为中号，小于300mm的称为小号。至1990年末，世界上较大的H型钢腹板高度1200mm，翼缘宽度为530mm。

H型钢定做的腹板有时候在焊后总是出现较大的凹凸，尤其是楔形梁的状况明显，腹板的厚度基本上是6mm后的Q345板，要解决这种问题要先弄清楚其原因：

腹板变形原因：腹板与翼板焊接后，焊口处以千分之1-6收缩，如果腹板宽厚比大（超过90：1），腹板中心部位钢板弹力大于压应力（由于宽厚比大，焊口处收缩力不能将远离焊口腹板部位塑性变形），应

理解为腹板长，翼板短，腹板由于受到挤压而产生弹性变形。

解决办法：

- 1、腹板等于二倍宽度留2mm缝隙T型焊后拼接。
- 2、T形焊接后不翼缘矫正，将腹板垂直于翼板方向火焰切断，熔透焊接，变形立即消除。注意，切口不能小于腹板二倍，Q345钢板焊接时应加保温措施。
- 3、如有条件组立时将腹板加热到100-250C度，腹板延长，T形焊接后腹板应力消除，不会产生变形。

1、H型钢定做可以选择在露天堆放，也能选择堆放在有顶棚的仓库里。不同的堆放场所有着不同的要求，但总的来说放在仓库里的程序会更少一些。

露天堆放时要选择平坦的地方，该处要高于周边避免，周边应有排水沟。堆放时尽量使型钢的截面背面向上或向外，避免因积水或积雪导致型钢质量受损，堆放两端应有高度差，H型钢定做，便于排水。

若是堆放在有顶棚的仓库里，那么直接将型钢放在地上就行，下面垫上木垫等防止它与地面直接接触。

2、在堆放型钢时要注重它的变形和腐蚀问题，为了避免这种问题的出现，可以选择每堆放5-6层便纺织一些木垫，间距以不引起型钢的过分弯曲为准。当然，堆放时也要提前预留出一条能够进行运输的道路。

3、不同规格的型钢要在其附近做好标识，上面要明确的标出型钢的规格、钢号、数量和材质验收证明书编号。也可以选择使用不同颜色的油漆对它们进行区分。标识上的没用要进行定期的检查。

山东隆创钢铁公司(多图)-浙江H型钢定做由山东隆创管业有限公司提供。山东隆创管业有限公司（www.sdlcguanye.com）位于山东聊城高新区许营镇汪庄工业园166号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东隆创管业在钢管中享有良好的声誉。山东隆创管业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。山东隆创管业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.hmgdbl.com）还是从事山东大口径无缝管，河南无缝钢管，河北无缝管的厂家，欢迎来电咨询。