

弧形铝方通安装方法

产品名称	弧形铝方通安装方法
公司名称	佛山市艾斯特建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区自编11号（住所申报）（注册地址）
联系电话	0137-28519166 15818079466

产品详情

弧形铝方通的实际情况去选择了，合理的加工工艺才能保证弧形铝方通的质量同时避免成本过高。弧形铝方通一般应用于吊顶装饰，由于弧形铝方通造价一般较高，所以弧形铝方通使用的面积一般不会太大，像商场，酒店等的大堂，或者某个中心点，选择弧形铝方通装饰都是比较合理的。

产品具有起伏的弧度，安装时采用不同的颜色搭配可以营造出和普通铝方通所不同的效果。同时，由于铝方通是通透式的，可以把灯具，空调系统，消防设备置于天花板内，以到达整体一致的完美视觉效果。

弧形铝方通应用介绍：

广泛应用于地铁，高铁站，车站，机场，大型购物商场，通道，休闲场所，公共卫生间，建筑物外墙等开放式场所。

- 1、需要工具：铝方通，龙骨，螺丝，电钻，锤子，卷尺，切割机。
- 2、按铝方通的吊装高度切割吊杆
- 3、两头修吊杆毛刺，方便套膨胀螺丝
- 4、吊杆上穿膨胀螺丝
- 5、拧螺母后螺栓膨胀，产生强大抓力（此步骤在固定时操作）

- 6、掰开龙骨卡角，以便固定铝方通
- 7、间距1.5米即可，做标记均匀布吊杆
- 8、用扳手拧一下，螺栓膨胀才有抓力
- 9、龙骨自带孔，但吊杆实际孔距可能有偏差，这时候我们标记好，用手钻修一下
- 10、若按龙骨孔距来计算吊杆位置，这样太费时了，除非你数学很厉害
- 11、安装后龙骨之后，保持水平下安装铝方通
- 12、记得前面掰开的龙骨叶片么？铝方通卡进时要把叶片掰下来固定住
- 13、铁皮剪修边（约20元就能买到）