

滤板厂家 力硕环保 河北滤板

产品名称	滤板厂家 力硕环保 河北滤板
公司名称	德州力硕环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢工业园
联系电话	18205340411

产品详情

压滤机滤板出现上下斜板的原因：

原因1、当压滤机每次卸料时，滤板下方的物料没有彻底清理干净；因此当压滤机压紧时，出现整体斜板现场，时间长会造成机架变形、移位。

原因2、滤板把手长期工作，滤板两侧把手的耐磨块或滑轮，出现不同程度的损耗，也会造成此现象。

原因3、压滤机设计缺陷，出厂时就存在这个问题，以至于越来越明显。

原因4、滤板手把安装高度不准确，没有控制在正常误差范围。

力硕环保下面来为大家讲解一下压滤机滤板渗水故障分析：

- 1、板框压滤机液压低；
- 2、板框压滤机滤布褶皱和滤布上有孔；
- 3、板框压滤机1密封表面有块状物。

解决方法：

板框压滤机板框间渗水的处理方法比较简单，只要相应的增加液压、更换滤布或者使用尼龙刀清除密封

表面的块状物就可以了。

希望以上的讲解，对您有所帮助，滤板厂家，感谢您的支持。

一般大家使用的板框压滤机的滤板的安装办法：

办法1、按设计图纸要求进行施工，河北滤板，单个池板面水平误差大于 $\pm 2\text{mm}$ ，圆形滤板，各格滤池的标高误差不大于 $\pm 5\text{mm}$ ；

办法2、滤板接缝要求不漏气，不漏水，能承受冲洗的压力；

办法3、滤板铺放前，隔膜滤板，用水准仪检测支承梁面标高值误差小于 $\pm 2\text{mm}$ ；

办法4、滤板接缝用 903 聚合物水泥砂浆进行嵌压和填实，嵌缝在潮湿环境中养护三天，七天后投入使用；

办法5、施工中应注意砂浆不能漏入池内或封着滤头，安装后，要清理干净滤板面砂浆。

滤板厂家-力硕环保(在线咨询)-河北滤板由德州力硕环保设备有限公司提供。德州力硕环保设备有限公司（www.dzlishuo.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！