

自动冲床 冲床 高密高锻机械品质可靠

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 自动冲床 冲床 高密高锻机械品质可靠 |
| 公司名称 | 山东高密高锻机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市高密市醴泉街道泽安大道1587号 |
| 联系电话 | 17362069111 17362069111 |

产品详情

高密高锻冲床及模具制造商的挑战与机遇共存

产品品质、交货期、价格和完善的服务，不仅决定该产品的命运，也决定着企业的未来。摆在国内高密高锻冲床及模具制造商面前的仍旧是挑战与机遇共存。有识之士认为“中国商品提升质量、走品牌发展之路，是未来的必然之举”。这同样适用于钣金设备及模具制造行业。完善的售后服务这是个老问题，企业经营者都已认识到其重要性，但在实施过程中能够坚持到底、认真要求的却不多。完善的售后服务对于维持良好的客情、扩大市场份额、弥补产品缺陷、甚至企业创品牌都有莫大作用。

高密高锻冲床-阻断噪声传播

高密高锻冲床厂家针对各不健康因素的改良设计改善声环境改善此类工作的声环境，主要从三个方面入手：对噪声源进行控制，阻断噪声传播途径，使用个人防护措施。机械锻压设备生产过程中产生的噪声主要是机械噪声和空气动力性噪声，曲轴冲床，这些噪声来自电机的转动，传动系中皮带与皮带轮的摩擦、齿轮的碰撞，离合器的作用，冲头打击锻件的过程，高精度气动冲床，冲击力带来的零件震动。设计中应该对各种噪声来源进行降噪。

在阻断噪声传播方面，可以在各种噪声源附近安装各种遮声板、隔声板、吸声板。现在又出现了新的主动消声技术，它在对噪声进行频谱分析的基础上，利用主动产生的与其频谱相同而相位相反的另一噪声对其进行抵消，冲床，从而取得近乎完全消声作用。

冲床作业时常见的安全工具

1.使用手用安全工具

高密高锻冲床作业时使用手用安全工具可以避免因模具设计不合理及设备突发故障所引起的事故。常见的安全工具有：弹性加钳、专用加钳、磁性吸盘、镊、钳、钩等。

2.对模具采取防护措施

对模具采取防护措施包括在模具周围设置防护板(罩)和对模具结构进行改进。如缩小模具危险面积，扩大安全空间；设置机械出料装置，在不影响模具强度和产品质量的前提下，将原来的各种手工送料的单工序模具加以改进，以提高安全性。

3.实现机械化、自动化。

自动冲床-冲床-高密高锻机械品质可靠(查看)由山东高密高锻机械有限公司提供。山东高密高锻机械有限公司(www.gaoduan.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.2.sdgaoduan.com)还是从事冲床，气动冲床，曲轴冲床的厂家，欢迎来电咨询。