

## 汕尾金属线槽 兴联资质齐全 密闭金属线槽多少钱

产品名称	汕尾金属线槽 兴联资质齐全 密闭金属线槽多少钱
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

### 产品详情

各类弯通及附件规格，应适合工程布置条件，并与托盘、梯架配套。支、吊架规格选择，应按托盘、梯架规格层数、跨距等条件配置，金属线槽厂家，并应满足荷载的要求。钢制桥架的表面处理方式，应按工程环境条件、重要性、耐久性和技术经济性等因素进行选择。一般情况宜按表12.2.4-2选择适用工程环境条件的防腐处理方式。金属线槽服务热线。

当采用表中“T”类防腐方式为镀锌镍合金、高纯化等其它防腐处理的桥架，应按规定试验验证，并应具有明确的技术质量指标及检测方式。桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检验报告。托盘、梯架板材厚度应满足表2.2.6的规定。表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定。金属线槽服务热线。

安装塑料线槽配线时，应注意保持墙面整洁。接、焊、包完成后，盒盖、槽盖应全部盖严实平整，不允许有导线外露现象。塑料线槽配线完成后，不得再次喷浆、刷油，汕尾金属线槽，以防止导线和电气器具被污染。线槽内有灰尘和杂物，配线前应先将线槽内的灰尘和杂物清静。金属线槽服务热线。

线槽底板松动和有翘边现象，胀管或木砖固定不牢、螺丝未拧紧；槽板本身的质量有问题。固定底板时，应先将木砖或胀管固定牢，再将固定螺丝拧紧。线槽应选用合格产品。线槽盖板接口不严，缝隙过大并有错台。操作时应仔细地将盖板接口对好，避免有错台。线槽内的导线放置杂乱，密闭金属线槽多少钱，配线时，应将导线理顺，绑扎成束。金属线槽服务热线。

受检油浸纸绝缘电缆铅包电缆应立即用焊料（铅锡合金铅65%锡35%）把电缆头封好。其他电缆用橡皮布密封后再用塑料胶布包好；也可用密封胶封好，保证密封不透水。橡塑护套电缆应有防晒措施。金属线槽服务热线。

建立施工过程指挥联络系统，统一指挥调度，以免发生质量或安全事故。5.桥架敷设多根电缆时，应根据实际情况作出电缆排列图表，金属线槽安装图集，根据图表排出先后施放电缆顺序，以防电缆交叉和混乱。12.4.2 施放电缆 1.电缆存放和二次搬运:电缆盘不应平放贮存和平放运输，以免挤压或电缆线圈混乱。金属线槽服务热线。

汕尾金属线槽-兴联资质齐全-密闭金属线槽多少钱由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。广州市南沙区兴联金属制品厂（[www.xinglianqiaojia.com](http://www.xinglianqiaojia.com)）有实力，信誉好，在广东广州的镀锌管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进兴联和您携手步入辉煌，共创美好未来！